



2015-08-31

FORNUDDEN, TYRESÖ KOMMUN

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik, Miljöteknik

Framställd för:
Tyresö kommun/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stockholm, som ovan

Jennie Kock-Larsen
Geotekniker

Markus Kappling
Kvalitetsgranskare

Uppdragsnummer: 1535103

MUR





Innehållsförteckning

1.0	OBJEKT.....	1
2.0	ÄNDAMÅL.....	1
3.0	UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN.....	1
4.0	STYRANDE DOKUMENT.....	2
5.0	GEOTEKNIK KATEGORI.....	3
6.0	ARKIVMATERIAL	3
7.0	BEFINTLIGA FÖRHÄLLANDEN.....	4
7.1	Topografi och ytbeskaffenhet.....	4
7.2	Befintliga konstruktioner	6
8.0	POSITIONERING.....	6
9.0	GEOTEKNIKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR.....	7
9.1	Utförda fältförsök	7
9.2	Utförda provtagningar	7
9.3	Undersökningsperiod.....	7
9.4	Fältingenjörer.....	7
9.5	Kalibrering och certifiering	7
9.6	Provhantering	7
10.0	GEOTEKNIKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR.....	8
10.1	Utförda undersökningar	8
10.2	Undersökningsperiod.....	8
10.3	Laboratorieingenjörer.....	8
10.4	Kalibrering och certifiering	8
10.5	Provförvaring	8
11.0	HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR	8
11.1	Utförda undersökningar	8
11.1.1	Korttidsobservationer	8
11.2	Undersökningsperiod.....	9
11.3	Fältingenjörer.....	9
11.4	Kalibrering och certifiering	9



MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

12.0 MILJÖTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR	9
12.1 Utförda fältförsök	9
12.2 Undersökningsperiod och fältingenjörer	10
12.3 Kalibrering och certifiering	10
12.4 Provhantering	10
13.0 MILJÖTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR	10
13.1 Utförda undersökningar	10
13.2 Undersökningsperiod	11
13.3 Laboratorieingenjörer	11
13.4 Kalibrering och certifiering	11
13.5 Provförvaring	11
14.0 HÄRLEDDA VÄRDEN	11
14.1 Hållfasthetsegenskaper	11
15.0 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING	11
15.1 Grundvattenobservationsrör	12
15.1.1 Geoteknik	12
15.1.2 Miljöteknik	12
15.2 Härledda värden	12

BILAGOR

BILAGA A
Fältrapport/Geoteknik

BILAGA B
Fältrapport/Miljöteknik

BILAGA C
Geoteknik/Laboratorieanalyser

BILAGA D
Miljöteknik/Laboratorieanalyser

BILAGA E
Radon

BILAGA F
Koordinatlista



MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

RITNINGAR

Ritnings nr.	Benämning	Skala	Format	Datum	Rev. datum
G-11.1-01	Geoteknisk och miljöteknisk undersökning PLAN	1:500	A1	2015-08-31	
G-11.2-01	Geoteknisk undersökning SEKTION A-A, B-B OCH C-C	H 1:100 L 1:200	A1	2015-08-31	
G-11.2-02	Geoteknisk undersökning SEKTION D-D och Enstaka borrhål	H 1:100 L 1:200	A1	2015-08-31	
G-11.2-03	Geoteknisk undersökning Enstaka borrhål och grundvattenrör	1:100	A1	2015-08-31	



1.0 OBJEKT

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Tyresö kommun utfört geoteknisk och översiktlig miljöteknisk undersökning i detaljplaneskedet för nytt äldreboende, skola, förskola och bostäder vid Fornuddens skola i fastigheterna Kumla 3:1247, södra delen av Kumla 3:93 samt vid Ängsgårdens vård- och omsorgsboende i fastigheterna Kumla 3:656 och sydöstra delen av Kumla 3:1264 i Trollbäcken i Tyresö kommun.

2.0 ÄNDAMÅL

Markundersökningarna ska användas som underlag för förslag till markanvändning inom "Detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden".

Den geotekniska undersökningen syftar till att undersöka jordförhållanden och jordmäktigheter samt grundvattenförhållanden.

Den miljötekniska undersökningen syftar till att översiktligt kartlägga den eventuella föroreningssituationen i mark. Vidare har förekomst av markradon i jordluften undersökts.

3.0 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

För planering av undersökningarna har följande underlag använts.

- Grundkarta i dwg-format "Gk_Fornuddsparken_hela_20141003.dwg", erhållen från Tyresö kommun, 2015-07-01.
- Övergripande geotekniska förhållanden från kommunens databas, erhållen från Tyresö kommun 2015-06-12
- Plankarta maj 2015, erhållen från Tyresö kommun 2015-06-12
- Platsbesök 2015-07-02
- "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Fornuddsparken, Tyresö kommun", daterad 2014-09-04 och upprättad av Sweco Civil AB.
- "PM Geoteknik, Tyresö kommun, Fornuddsparken, detaljplansunderlag", uppdragsnummer 21119741, daterad 2014-09-04 och upprättad av SWECO CIVIL AB.
- "Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden, fastigheterna Kumla 3:1264, 3:93, 3:1247, 3:656 m.fl. inom Tyresö kommun, Stockholms län", Samrådshandling, maj 2015, dnr 2013 KSM 0173. Erhållen av Tyresö kommun 2015-06-12.
- "Bilaga 1-5, Underlag utredningar DP arbete Fornudden juni 2015, bilagor, kartutskrift över områdets läge i kommunen", upprättad av Tyresö kommun. Erhållen av Tyresö kommun 2015-06-12.
- "Geotekniskt utlåtande, Trollbäcken Fotbollsplan mm, Tyresö kommun", reviderad 1982-05-25 och upprättad av VIAK AB.
- "Geotekniskt utlåtande, Trollbäcken Centralparken gruppstäder, Tyresö kommun", daterad 1990-08-09 och upprättad av VIAK AB.
- "Anmälan om sanering av förenat område, fastighetsbeteckning: Tyresö 2:39", daterad 2010-10-29 och upprättad av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
- "Upplysning om förenad mark, Tyresö kommun, Fornuddens skola, Fornuddsvägen 40, fastighetsbeteckning: 2:39", daterad 2010-10-29 och upprättad av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

- "PM angående markföroreningar, Fornudden skola, Tyresö", uppdragsnummer 2111625, daterad 2010-09-30 och upprättad av SWECO Infrastructure AB.
- "Trollbäcken, Fornuddens skola, tillbyggnad av matsal, geoteknisk utredning, Tyresö kommun", uppdragsnummer 2111625, daterad 2010-06-23 och upprättad av SWECO Infrastructure AB.
- Ledningsunderlag från Fornuddens skola i pdf-format, ritningsnummer: 1216-50:1, 1216-50:3, 1216-50:4, 33.934, 501 328, 501332, 740425, E1-102 samt V-50.1-01, erhållna från Tyresö kommun, 2015-07-08.
- Ledningsritning i pdf-format "20150630-0363 Skanova2.pdf", erhållen från www.ledningskollen.se, 2015-07-01.
- Ledningsritning i pdf-format "20150630-0363.pdf" (Vattenfall), erhållen från www.ledningskollen.se, 2015-06-30.
- Ledningsritning i dwg-format "VA fornuddsparken_150625.dwg", erhållen från Tyresö kommun, 2015-06-29.

4.0 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

I tabell 1-5 redovisas standard eller annat styrande dokument för detta projekt.

Tabell 1: Planering och redovisning geoteknisk undersökning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Planering	SS-EN 1997-2.
Fältutförande	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 och EN ISO 22475-1
Beteckningssystem	SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 IEG:s beteckningsblad 2011-05-08

Tabell 2: Positionering (utsättning/inmätning)

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Geodesi, Detaljmätning	Lantmäteriverkets HMK

Tabell 3: Geotekniska fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jord-bergsondering	SGF Rapport 4:2012
Slagsondering, tung	SGF metodblad 2006-10-01
Viktsondering	SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Kolvprovtagning	Utförande enligt SGF Rapport 1:2009 Utrustning, provhantering mm enligt SS-EN ISO 22475-1:2006
Skruvprovtagning	EN ISO 22475-1:2006
Hydrogeologiska metoder	EN ISO 22475-1:2006 SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och portryck.



MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

Tabell 4: Geotekniska laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jordartsbenämning och klassificering	SS-EN ISO 14688-1:2002 och SS-EN ISO 14688-2:2004
Skrymdensitet	SS 027114, utgåva 2 CEN ISO/TS 17892-2:2005
Vattenkvot	CEN ISO/TS 17892-1:2004
Konflytgräns	SS 027120, utgåva 2, SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2004
Sensitivitet	SS 027125, utgåva 1
Skjuvhållfasthet, konförsök	CEN ISO/TS 17892-6:2004
CRS-försök	SS 027126, utgåva 1

Tabell 5: Miljötekniska fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
PID, fotojoniseringssdetektor	SGF Rapport 1:2004

Tabell 6: Miljötekniska laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
ICP, Inductively coupled plasma	EPA – metod (modifierad) 200.8 (ICP-SFMS) Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.7 och ISO 11885.
GC-MS, Gaskromatograf-masspektrometer	Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO 14154. Bestämning av klorerade alifater samt mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8081. Bestämning av monocycliska aromatiska kolväten (BTEX), styren och MTBE enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8082 och ISO 10382. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081.
Radonmätning	ROAC-burkar, enl tillverkarens standard

5.0 GEOTEKNIK KATEGORI

För planering av undersökningarna tillämpades geoteknisk kategori, GK2.

6.0 ARKIVMATERIAL

En del av materialet i "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Fornuddsparken, Tyresö kommun", upprättad av SWECO har inarbetats i denna handling. GeoSuite-data för undersökningspunkter 14S001, 003, 004 och 005 samt grundvattenobservationsrör G14S001, 003 och 006 har erhållits från Tyresö kommun 2015-08-13 och har inarbetats på Golders ritningar som hör till föreliggande MUR.

7.0 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE

Fornuddens skola angränsar till Lönnvägen, Parkvägen, Fornuddsvägen och i norr till villatomter. Omgärdad av byggnader på 3 sidor ligger skolgården i mitten.

Ängsgården utgörs av byggnader på en trädgårdstomt och ligger vid Ängsvägens förlängning åt nordväst. Ängsgården angränsar till grönområden och villatomter.


Figur 1 nedan visar en karta över undersökningsområdet.




Figur 1: Översiktsbild över undersökningsområdet, orangemarkerat på karta (eniro). Fornudden skola till vänster i bild, och Ängsgårdens äldreboende till höger.

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Vid Fornuddens skola varierar marknivån mellan + 22,3 i söder och +25,1 i väster. Östra delen av skolgården är en relativt plan grusad yta (bollplan och lektor) med uppstickande berg i dagen (+24,8). Västra delen är skolgården är plan och asfalterad med vissa gröna partier och enstaka träd.



Figur 2: Östra delen av skolgården utgörs av en grusad yta med förekomst av berg i dagen.



Figur 3: Västra delen av skolgården är i huvudsak asfalterad.

Åt nordväst mellan Parkvägen/Lönnvägen och skolbyggnaderna utgörs marken växlande av asfalterade p-ytor, infarter/entréer, grus- och gräsytor med enstaka träd och buskar.




Figur 4: Parkering mot skolbyggnaden utmed Parkvägen.

Marknivån vid Ängsgården sluttar svagt från + 22,8 i nordost till +22,1 i söder och är en trädgårdstomt. Söder om Ängsgården stiger marken. Infarten från Ängsvägens förlängning är asfalterad och intilliggande mark utgörs av plana och sluttande gräsmattor.



Figur 5: Söder om Ängsgården finns sluttande gräsytor.



Figur 6: I nordöstra delen av Ängsgården finns en asfalterad vändplan som ansluter till Ängsvägens förlängning.

7.2 Befintliga konstruktioner

Större delen av Fornuddens skola utgörs av låga enplans byggnader där några har källare (skyddsrum). Anordningar för lek och spel finns på skolgården som delvis omgärdas av stängsel.

Ängsgårdens vård- och omsorgsboende utgörs av ett enplanshus i tre delar. Ängsgården avgränsas av ett lågt stängsel.

Markförlagda ledningar så som el, tele, va finns inom fastigheterna.

8.0 POSITIONERING

Utsättning av undersökningspunkter har utförts utifrån befintliga byggnader och anläggningar av Cowi. Inmätning av borrpunkter och berg i dagen på Fornuddens skolgård har utförts av Golder Associates AB med GPS nätverks-RTK, mätningsvarig har varit Jon Vestgård (Golder). Mätningarna har anslutits till kommunens höjdfix 10022 med höjd + 24,876.

Redovisningen är utförd i koordinatsystem, i plan Sweref 99 18 00 och i höjd RH 2000.

9.0 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Utförda fältundersökningar beskrivs i följande och resultaten framgår av ritningar enligt förteckning i början av detta dokument.

Utförda fältundersökningar framgår även av Fältrapport/Geoteknik daterad 2015-08-10 (2015-08-19) och upprättad av Cowi, se Bilaga A.

9.1 Utförda fältförsök

I Tabell 7 redovisas antal utförda fältförsök efter metod. Vid undersökningen har använts maskin (borrbandvagn) typ Geotech 604.

Tabell 7: Utförda fältförsök - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Slagborrsondering, 57 mm stiftkrona med 44 mm stål	10
Viktondering, 22 mm stål med vridsondspets	10
Jordbergsondering 44 mm konad spets	2

9.2 Utförda provtagningar

I Tabell 8 redovisas antal utförda provtagningar efter metod.

Tabell 8: Utförda provtagningar - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Jordprovtagning med kolv, typ Kv Stil	1
Jordprovtagning med skruv, Ø 80 mm med 1 m provtagningslängd	5

9.3 Undersökningsperiod

Fältförsök och provtagning utfördes under perioden 2015-07-09 till 2015-07-14, 2015-08-07 och 2014-08-19.

9.4 Fältingenjörer

Fältarbetet utfördes av Cowi ansvarig har varit Ronny Kratz.

9.5 Kalibrering och certifiering

Utförd kalibrering av utrustning framgår av Tabell 9.

Tabell 9: Utrustning och kalibrering

Utrustning/maskin	Kalibreringsdatum	Kalibrering utförd av
Borrbandvagn Geotech 604 (tillv nr 06363)	2015-01-08	Georent i Sverige AB

9.6 Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts i enlighet med styrande dokument, se kapitel 4. Ostörda jordprover levererades 2015-08-10 till SWECO Geolab.

10.0 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Utförda laboratorieundersökningar beskrivs i följande och resultaten redovisas i Försöksrapport/Geoteknik upprättad av SWECO Geolab se Bilaga C

10.1 Utförda undersökningar

I Tabell 10 redovisas antal utförda geotekniska laboratorieanalyser efter metod.

Tabell 10: Utförda geotekniska laboratorieundersökningar - metod och antal

Metod	Antal punkter/nivåer
Okulär jordartsbenämning	1/3
Skrymdensitet	1/3
Vattenkvot	1/3
Konflytgräns	1/2
Sensitivitet	1/2
Skjuvhållfasthet	1/2
CRS-försök	1/1

10.2 Undersökningsperiod

Laboratorieanalyserna utfördes 2015-08-13.

10.3 Laborarieingenjörer

Laboratoriearbetet utfördes av SWECO Geolab.

10.4 Kalibrering och certifiering

Laboratorieundersökningarna är utförda av ackrediterat laboratorium.

10.5 Provförvaring

Jordproverna har efter mottagande på laboratoriet förvarats i fukt- och temperaturkontrollerade klimatrum.

11.0 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Installation av grundvattenrör har utförts i två punkter och framgår av ritningar enligt förteckning i början av detta dokument samt i Bilaga A.

11.1 Utförda undersökningar

11.1.1 Korttidsobservationer

I Tabell 11 redovisas antal utförda undersökningar efter metod.

Tabell 11: Utförda hydrogeologiska undersökningar - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Grundvattenobservation i öppet 1"-stålör, försedd med filterdukspets, installerat i det undre grundvattenmagasinet.	2



11.2 Undersökningsperiod

Grundvattenobservationsrör 15GA09GV installerades 2015-08-07 och 15GA10GW installerades 2015-08-19.

Grundvattennivån i rör 15GA09GV lades 2015-08-14 då även nivån i befintliga äldre rör (G14S001, G14S003 och G14S006) funktionskontrollerades och lades. Rör 15GA10GW lades 2015-08-23.

11.3 Fältingenjörer

Installation av grundvattenobservationsrör utfördes av Cowi. Grundvattennivåer lades av personal från Golder.

11.4 Kalibrering och certifiering

Grundvattenobservationsrören funktionskontrollerades i samband med installationstillfället av Cowi.

12.0 MILJÖTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Utförda miljötekniska fältundersökningar beskrivs i följande och undersökningspunkternas planläge redovisas på planritning enligt förteckning i början av detta dokument.

Utförda fältundersökningar framgår även av Fältrapport/Miljöteknik daterad 2015-08-14, se Bilaga B.

Golders strategi var att fördela provpunkter inom undersökningsområdet på ett sådant sätt att en översiktig bild av föroreningssituationen kunde erhållas. Provtagningspunkternas lägen har valts med hänsyn tagen till undersökningsområdets topografi och historiska användning.

Innan utförd markundersökning har granskning av aktuella och tidigare ritningar gjorts i syfte att lokalisera undermarksinstallationer och ledningsstråk på fastigheten.

Radonhalten i jordluften kontrollerades med ROAC-burkar i punkterna 15GA02, 15GA03, 15GA07, 15GA10 OCH 15GA11. Burkarna installerades på ca 0,7 m djup.

12.1 Utförda fältförsök

I Tabell 12 redovisas antal utförda undersökningar efter metod. Provtagning i jord och fyllnadsmaterial skedde ned till naturlig jord eller i missfärgad jord strax under kontakten mellan fyllnadsmaterial och jord. Provtagningen utfördes i samband med den geotekniska undersökningen och utrustningen var den samma. Observationer under borring och jordprovtagning redovisas i Bilaga B. De undersökta jordlagren utvärderades i fält med avseende på jordart, färgförändring, lukt och tydliga föroreningar. Samtliga jordprover analyserades i fält med PID (fotojoniseringssdetektor) i syfte att detektera flyktiga kolväten.

Tabell 12: Utförda fältförsök - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Jordprovtagning med skruv	6
PID	6
Radon, instrument typ ROAC-burkar	5



12.2 Undersökningsperiod och fältningenjörer

Fältförsök utfördes under vecka 33, 2015 av Christer Loftenius, Golder tillsammans med Ronny Kratz, Cowi som underentreprenör för jordprovtagning.

ROAC-burkar installerades 2015-08-07 och togs upp 2015-08-12. Installation och hantering utfördes av Cowi.

12.3 Kalibrering och certifiering

Utförd kalibrering av utrustning framgår av Tabell 13.

Tabell 13: Utrustning och kalibrering

Utrustning/maskin	Kalibreeringsdatum	Kalibrering utförd av
PID	2015-07-14	Christer Loftenius

12.4 Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts i enlighet med styrande dokument, se kapitel 4. För provtagning i jord och fyllnadsmaterial användes nitridhandskar vilka utbyttes mellan varje provtagning för att undvika korskontaminering. Vidare skedde mekanisk tvättning av provtagningsutrustningen innan nästa provtagningspunkt.

Proverna levererades 2015-07-15 och 2015-08-18 till ALS Scandinavia AB i avsedda kärl för vidare analys.

13.0 MILJÖTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Utförda laboratorieundersökningar beskrivs i följande.

Resultaten från analyserade jordprover redovisas i Bilaga D upprättad av ALS Scandinavia AB (ALS).

Jordprover uttogs generellt som prover vid diskreta djupintervall där fältobservationer indikerade eventuella föroreningar. Avvikande jordlager eller misstänkta föroreningar provtogs separat. Med utgångspunkt från den historiska dokumentgranskningen samt de samlade fältobservationerna gjordes ett representativt urval av de jordprover som skickades till ALS för analys.


Samtliga installerade ROAC-burkar skickades till Mark Radon Miljö (MRM) för analys, resultaten framgår av Bilaga E.

13.1 Utförda undersökningar

I Tabell 14 redovisas antal utförda miljötekniska laboratorieanalyser efter metod och av Tabell 15 framgår undersökningspunkt och djup under markytan.

Tabell 14: Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar - metod och antal

Metod	Antal prover
4 – metaller, analysmetod MS-1, med ICP (ackrediterad metod)	
3 – screening analys för metaller med ICP* analys och organiska ämnen med GC-MS** analys för organiska ämnen	
4 – GC-MS analys för alifat- och aromatfraktioner, bensen, toluen, etylbensen, xylener, (BTEX), 16 US EPA polyaromatiska kolväten med analysmetod OJ-21A (ackrediterad metod)	10



*ICP=Inductively coupled plasma; **GC-MS=Gaskromatograf-masspektrometer

Tabell 15: Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar per undersökningspunkt och djup under markytan

Provpunkt (15GAXX)	03	04		05	09	10			11	
	1,1m	0,3m	0,5-1,1 m	0,6m	0,6 m	1,4 m	1,0-1,7 m	1,7-2,1 m	1,1 m	2,5 m

13.2 Undersökningsperiod

Laboratorieanalyserna hos ALS utfördes 2015-07-14 och 2015-08-21.

Analys av uppmätt radonhalt i ROAC-burkarna utfördes 2015-08-17.

13.3 Laboratorieingenjörer

Laboratoriearbetet utfördes av ALS Scandiavia AB.

Avläsning av registrerad uppmätt radonhalt utfördes av MRM, Mark Radon Miljö.

13.4 Kalibrering och certifiering

Laboratorieundersökningarna är utförda av ackrediterat laboratorium (ALS).

13.5 Provförvaring

Jordprover packades i särskilt avsedda kärl, tillhandahållna av det anlitade analyslaboratoriet ALS och levererades till ALS i kylväcka. Jordproverna har efter mottagande på laboratoriet förvarats enligt gällande standard.

14.0 HÄRLEDDA VÄRDEN

14.1 Hållfasthetsegenskaper

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats till ca 7 kPa utifrån utförda laboratorieundersökningar och har korrigerats m h t konflytgränsen enl SGF-INFO nr 3.

15.0 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Undersökningspunkternas lägen har anpassats efter befintliga markförlagda ledningar.

I undersökningspunkter 15GA10 och 15GA11 noterades, kring 0,5 m under markytan, ett grovt skikt på några decimeter av block/sten/kross. I 15GA10 flyttades undersökningspunkten 1 m i sidled och då gick det att komma igenom skiktet och i 15GA11 kunde skiktet forceras genom slagning på sonden. I undersökningspunkt 15GA13 stoppade viktonderingen på 1-1,6 m djup under markytan (två försök). Sannolikt finns även här ett skikt av grovt fyllningsmaterial eller annat hinder.

Registrerad radonhalt 0 kBq/m³ i ROAC-burken i punkt 15GA11 (bilaga E) anses ej vara tillförlitlig. Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kBq/m³ och dessutom visar registrerad radonhalt i närliggande punkt 15GA10 avsevärt högre värde.

15.1 Grundvattenobservationsrör

15.1.1 Geoteknik

Två av de befintliga äldre grundvattenrören kunde inte lidas i samband med undersökningen då G14S003 hade hinder i röret och G14S006 var för tätt (påfyllt vatten rann inte undan) vid funktionskontroll.

15.1.2 Miljöteknik

Grundvattenprovtagning var planerad för eventuellt grundvatten i fyllnadsjorden ovanpå den naturliga leran. Eftersom inget grundvatten påträffades i provtagningsbara mängder i fyllnadsmaterialet installerades inga grundvattenrör i fyllnadsjorden och därmed togs inga grundvattenprover för miljötekniska analyser. I punkt 15GA13 kunde sondering som djupast utföras till 1,6 m (se ovan).

15.2 Härledda värden

Lerans skjuvhållfasthet har utvärderats från ett enskilt ostört lerprov.

Org.nr 556326-2418

VAT.no SE556326241801

Styrelsens säte: Stockholm

\lsto1-s-main01\projekt\2015\1535103 fornudden lyresö kommun\14_rapport\mur\markteknisk undersökningsrapport.docx

KOORDINATSYSTEM




SYSTEM 1 HEDDINGEN 2200

TECKENFÖRKLARING

मात्र निर्माण करने की विधि अवश्यक है।

TII | HỘ KHẨU THỊ XÃ

G-31-01 PLANTRAC
G-312-01 SENTORTRAC
G-312-02 SUSTRAK SENSORS CITY COMMUNICATI



FORNUDUDEN TYRESØ KOMMUN		1000 AT	
KØBSTEDERATE KUNA 3-165 SANCT PEL AV			
KØBMAA 12364			
GODTOMS UNDERHOLDNING			
SEKTION G-D OCH			
EASTAKA BÖRSSLÖV			
ENSKATE BÖRSSLÖV			
1535103	6-1-12-02		
21650531			

KOORDINATSYSTEM




SYSTEM 1 नमूदः लि २००७

TECKENFÖRKLARING

FOR SYMBOLER SOM BETECKNAR, SE SGF/BGS BEVEGELLESYSTEM
VERSION 2008-2, WWW.SGF.NET.

TILLHÖRANDE RITNINGAR
G-111-01 PLÄNRTNING

G-112-01 SETI KANSAI SHARING A-A, B-B OCH C-C
G-112-02 SETI KANSAI SHARING D-D OCH ENSTAKA BODDY



FORNUDEN, TYRESØ KØBHMUN	
FASTIGHEDSKOMPLEKSETAL 3-265 GEOTRUSSEN'S BYGNINGSDRØG	
ESTATSKA BUDSBÅD, ØCH GRUNDVANTENDO	
SKALA 1:1000000	
G-112-03	
535103	
20150631	



MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

BILAGA A

Fältrapport/Geoteknik

COWI

ADDRESS COWI AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Sweden

TEL +46 10 850 23 00
FAX +46 10 850 23 10
www.cowi.com

FORNUDDEN, TYRESÖ

Fältrapport Geoteknik



Undersökningar utförda 2015-07-09—2015-08-19

Stockholm 2015-08-10

Uppdragsansvarig fältgeotekniker

Ronny Kratz

COWI AB

PROJECT NO. 1535103
DOCUMENT NO. 1
VERSION 1
DATE OF ISSUE 2015-05-19

Fältrapport

Projektnamn/Uppdragsnummer																																							
Fornuddsvägen, Tyresö/1535103																																							
Beställare/Entreprenör																																							
Tyresö Kommun																																							
Uppdragsledare/Handläggare																																							
KW																																							
Syfte med undersökningen																																							
Förutsättningar för byggnation																																							
Ansvarig Fältgeotekniker																																							
Ronny Kratz (ROKZ)																																							
Geotekniskt undersökningsprogram																																							
Planerat geotekniskt undersökningsprogram.																																							
Upprättat av:																																							
Jennie Kock-Larsen																																							
Tabell 1 Sammanställning av planerat antal sonderingar per metod.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Metod</th> <th>Antal (st)</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vim (WST)</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jb/Jb2/Jb3/Jb-Tot</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slb</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TrM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vb (FVT)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kv</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skr</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPSH-A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPTU</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grundvattenrör</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Roac-burkar</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Metod	Antal (st)	Anmärkning	Vim (WST)	10		Jb/Jb2/Jb3/Jb-Tot	2		Slb	10		TrM			Vb (FVT)			Kv	1		Skr	5		DPSH-A			CPTU			Grundvattenrör	2		Pp			Roac-burkar	5	
Metod	Antal (st)	Anmärkning																																					
Vim (WST)	10																																						
Jb/Jb2/Jb3/Jb-Tot	2																																						
Slb	10																																						
TrM																																							
Vb (FVT)																																							
Kv	1																																						
Skr	5																																						
DPSH-A																																							
CPTU																																							
Grundvattenrör	2																																						
Pp																																							
Roac-burkar	5																																						
Viktig information till fältgeoteknikern från beställaren/ansvarig geotekniker:																																							
Omfattning av geotekniska undersökningar																																							
Utförda geotekniska undersökningsmetoder och annan viktig information.																																							
Tabell 2 Väder och temperatur för varje undersökningsdag.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Väder/temperatur (°C)</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-07-09</td> <td>Mestadels soligt/19 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-07-10</td> <td>Växlande Molnighet/19 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-07-13</td> <td>Soligt/22 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-07-14</td> <td>Soligt/25 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-08-07</td> <td>Växlande molnighet/20 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-08-19</td> <td>Soligt 20 grader</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Väder/temperatur (°C)	Anmärkning	2015-07-09	Mestadels soligt/19 grader		2015-07-10	Växlande Molnighet/19 grader		2015-07-13	Soligt/22 grader		2015-07-14	Soligt/25 grader		2015-08-07	Växlande molnighet/20 grader		2015-08-19	Soligt 20 grader																			
Datum	Väder/temperatur (°C)	Anmärkning																																					
2015-07-09	Mestadels soligt/19 grader																																						
2015-07-10	Växlande Molnighet/19 grader																																						
2015-07-13	Soligt/22 grader																																						
2015-07-14	Soligt/25 grader																																						
2015-08-07	Växlande molnighet/20 grader																																						
2015-08-19	Soligt 20 grader																																						
Tabell 3 Andra personer utöver den ansvariga fältgeoteknikern närvärande på undersökningsområdet.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Person och företag</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-07-09</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> <tr> <td>2015-07-10</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> <tr> <td>2015-07-13</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> <tr> <td>2015-07-14</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Person och företag	Anmärkning	2015-07-09	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant	2015-07-10	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant	2015-07-13	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant	2015-07-14	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																								
Datum	Person och företag	Anmärkning																																					
2015-07-09	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
2015-07-10	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
2015-07-13	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
2015-07-14	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
Tabell 4 Visar datum för utsättning/inmätning av borrhål och utförare av detta.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Person och företag</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-07-09</td> <td>Ronny Kratz Cowi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Person och företag	Anmärkning	2015-07-09	Ronny Kratz Cowi																																		
Datum	Person och företag	Anmärkning																																					
2015-07-09	Ronny Kratz Cowi																																						

Lagringsplats: autografdata och rådata

Borrhålen är lagrade på länken nedan och med följdande filändelse för olika typer av provningar och installationer. Filnamnen är detsamma som borrhålsnumren, se tabell 5.

Provning utan bergnivå:Bh00 .SND

Provning med bergnivåtolkning Bh00.TLK

Provtagning: . Bh00.PRV

Grundvatten och portryckinstallationer etc:Bh00.GVR

Länk (GS Presentation) O:\A025000\ A073033

\3_Pdoc\CAD\g\fallmapp\Autografdata

Rådata är sparad på länk angiven nedan. I borrläggern sparas provningarna med borrhålsnummer först, sen aktuellt datum och till sist löpnummer i loggern. Filändelsen blir den aktuella metoden tex Bh_00 20120101 1103.vim.

Länk (rådata) O:\A025000\ A073033\3_Pdoc\CAD\g\fallmapp\rådata

Tabell 5 Utförda undersökningar inom ramen för rapporterat projektidel.

Borrhål	Metod	Datum	Fältprotokol	Signatur
15GA01	Vim (WST)	20150709	Ja	ROKZ
	Slb	20150709	Ja	ROKZ
15GA02	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ
	Slb	20150710	Ja	ROKZ
15GA03	ROAC	20150807	Ja	ROKZ
	Jb2	20150819	ja	ROKZ
15GA04	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ
	Slb	20150710	Ja	ROKZ
15GA05	Miljöskruv	20150714	Nej*	
	ROAC	20150807	Ja	ROKZ
15GA06	Vim (WST)	20150709	Ja	ROKZ
	Slb	20150709	Ja	ROKZ
15GA07	Skr	20150714	Ja	ROKZ
	Miljöskr	20150714	Nej*	
15GA08	Slb	20150710	Ja	ROKZ
	Jb2	20150819	Ja	ROKZ
15GA09	Slb	20150710	Ja	ROKZ
	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ
15GA10	Kv	20150807	Ja	ROKZ
	Grundvattenrör	20150807	Ja	ROKZ
15GA11	Skr	20150714	Ja	ROKZ
	Miljöskruv	20150714	Nej*	
15GA12	Gw.rör	20150819	Ja	ROKZ
	Vim (WST)	20150713	Ja	ROKZ
15GA13	Slb	20150713	Ja	ROKZ
	Miljöskruv	20150714	Nej*	
15GA14	ROAC	20150807	Ja	ROKZ
	Skr	20150819	Ja	ROKZ
15GA15	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ

Således har följande antal undersökningar utförts med respektive metod enligt gällande europastandarder.
Miljöskruv redovisas i separat PM miljö.

Tabell 6 Antal utförda undersökningar fördelat på metod.

Metod	Antal (st)	Styrande Dokument
Provtagning		
Kategori A	1	EN ISO 22475-1:2006
Kategori B		EN ISO 22475-1:2006
Kategori C	5	EN ISO 22475-1:2006
Grundvattenobservationer		
Öppna system	2	EN ISO 22475-1:2006
Slutna system		EN ISO 22475-1:2006
Provtagning		EN ISO 22475-1:2006
Provning/ Sondering		
CPT/CPTU		SS-EN ISO 22476-1
CPTM		SS EN ISO 22476-12
Vim (WST)	10	CEN ISO TS 22476-10:2005
DPSH-A		EN ISO 22476-2:2005
In-situ metoder		
Vb (FVT)		SGF Rapport 2:93 Rekommenderad standard för vingförsök i fält
ROAC	5	Enl tillverkarens standard
Övriga ej Europastandarder		
Jb/Jb2/Jb3/Jbtot	2	SGF Rapport 4:2012
Slb (tung slagsondering)	10	SGF metodblad 2006-10-01
TrM		SGF metodblad 2009-01-27
Radonmätning, typ Roak	5	Enl. tillverkarens standard

Kommentarer avseende metoder & borrpunkter

För mer information se fältprotokollet.

Tabell 7 Visar ståldimension, kronstorlek och annan anmärkning mm på respektive metod.

Metod	Stål/Kron dimension/ spolmedium/instrument id / typ mm	Anmärkning
Jb2	44mm/ konad spets	
Vim (WST)	22mm/ vridsondspets	Slag genom borttagning av 100kg spärr
Slb	44mm/ konad spets	
Kv	44mm/ St2	
Skr	44mm/ 80mm/ 1m provtagningslängd	

Tabell 8 Information om installerade grundvattenrör.

Grundvattnerrörsid	Typ	Uppstick / Spetsdjup (m från my)	Funktionskontroll utförd/status	Uppmätt djup till gw-nivå med datum/ anmärkning
15GA09GW	1" stålrör med filterdukspe ts 0,5m	1,24/5,26	God funktion	4,64 umy 2015-08-07
15GA10GW	1" stålrör med filterdukspe ts 0,5m	1,06/9,44	God funktion	1,63 umy 2015-08-19

Tabell 9 Information om specifikt borrhål.

Borrhål	Anmärkning
15GA05	Flyttad 2,1m i nordvästlig riktning p.ga ledningar.
15GA13/F	Sondering flyttad p.ga underliggande rörledning

Översiktlig geologi i området och generell upplevelse i fält:

Varierade djup överlag. Misstänkt förorening i punkt 15GA10 då det luktade kreosot.

Redovisning och inlämning prover

Redovisningen skedde i GS Presentation av Ronny Kratz COWI den 10 augusti 2015 samt 20 augusti och skickades till Jennie Kock-Larsen den 10 augusti samt 20 augusti 2015.

Kolvprover lämnades in till SWECO GEOLAB den 10 augusti 2015 av Ronny Kratz. Följesedel med projektnamn, och kontaktperson skrev med följande märkning i samråd med Sweco Geolab..

Avvikeler i fält

Avvikeler i det planerade undersökningsprogrammet i samråd med Jennie Kock-Larsen gjordes flera gånger på grund av åndrade förutsättningar.

Kvalitetsinformation och observationer

Geoteknisk borrvagns typ, id, förare och senaste kalibreringsdatum:
Geotech 604DD 06363 (ROKZ) 2015-08-01

Information om vattennivåer i skruvhål och eventuella påträfflade miljöföroreningar vid skruvprovtagning.

Tabell 10 Kvalitetsinformation och observationer, se även tabell 5.

Borrhål	Metod	Datum	Information
15GA10	Skr	20150713	Misstänkt Förorening

Bilagor

Fältprotokoll skicka via post om så önskas.

Tabell 11 Bilagor.

Bilaga	Nr från till/Märkning	Antal sidor
Fältprotokoll		37
Kalibreringsprotokoll 604DD 06363	Kalibreringsprotokoll 604DD 06363 150108.pdf	2

MÄÄRÄTTEVYKÖN MÄÄRÄTTELY

LABORATORIETS ANTECKNINGAR

Bakgrundsnäring
Korr. fakt. = 1,2

4020

3227 1827

3222

BOSTONIAN GALLERIES AND

Bentall 145354 C. H. A. B.

Handläggare: L. ANTONIUS FORS-LÖRSSIN

Adress: Østguttegata 42

Postaddress: 1114 60th Street Box 26127

Electon/Fax: 076-2394343

E-post: sune.e.kock.cron@glasborg.se

Mätplats: Ljungbylund, Västergötland

RESERVERAT FÖR LABORATORIET

MRM Konsult AB
Box 63
971 03 Luleå
Tel. 0920-604 63
Fax. 0920-604 76

3421
1953
2223
3239
1719

MIRM
mark radon mijo

COWL 010-850 10 00 (HK), 010-850 23 00 (S(hlml))

COWI 010-850 10 00 (HK), 010-850 23 00 (Sthlm)

COWI 010-850 10 00 (HK), 010-850 23 00 (Sthlm)

COWI 010-850 10 00 (HK), 010-850 23 00 (Sthlm)

COWL 010-850 10 00 (HKL) 010-850 23 00 (SdHm)

C0V11 010-850 10 00 (HRL) 010-850 23 00 (SCHM)

Uppdragstit /Uppdragstittamn

~~— Fornweden, Tyresö~~

Borghalini/Selvatico

Markyta

Revista

Sloan

卷之三

卷之三

144

100

514

卷之三

Kölvbörn

Använd redskap

卷之三

abilità

LITERATURE

四庫全書

卷之三

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 workers.

0708.15
[Red]

St. Paul

den... / ... my

Anm

Djup under ref nivå m	Prov nr.	Preliminär geoteknisk benämning (förkortning)	ANM. Evt. störning etc. av respektive prov anges i enlighet med fastställda författningsnr.
-----------------------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,0	ö PTD 36	loc	für das Zentrum
m	VFR 150	Le	
u	LH 449	in Le.	für das Zentrum
4,0	ö GER 42	Salz	
m	275	Salz	
u	2335	Salz	Eiproar

ö
m
u

u			
ö			
m		i / e / ə / ʌ / L / C / P	

u		irreflexiv
ö		Reflexiv

m
u

Uppdragsnr/Uppdragsnamn				Blad nr
Borrhålor/ Sektion	756A X 09	Markyta	Ref nivå	Sign
Kolvborr	ANM: redskap			datum 070815
St.	Gv-Röf		Stabilisering vattenytan i borrfältet	
Anm:				m u my
Djup under ref nivå m	Prov nr	Preliminär geoteknisk benämning (förkortning)	ANM Ev. störning etc. av respektive prov anges i enlighet med fastställda förkortningar	
ö m u	Gv-Röf upptick =	6,5 m på inkelfilt	7,24 m ömy	
ö m u	avläsning 070815 5,88 m funktion = 6,0 P			
ö m u	avläsning lite tidig för att dragningsslutsats			
ö m u				
ö m u				

Uppdragsnr /Uppdragnamn Borhållnr/ Sektion Kolvborr St				Blad nr
- Förlängda T-jtfc 56 15 6A 10 Anmäl redskap GW-465				Markytad Ref/nivå ⁺ Sign datum ny u my
Anm... Ojup under ref nivå m				AHM Ex. stömdig etc. av respektive pro anges i enlighet med fastställda förkortningar
ö		10,5 p8 uppsl. 106 cm ömy Laddning = 2,69 kN		med 0,5 fyller
m				
u				
ö		dvs 1,3 u my med fyllktion		
m				
u				
ö				
m				
u				
ö				
m				
u				
ö				
m				
u				
ö				
m				
u				
ö				
m				
u				
ö				
m				
u				
ö				
m				
u				

Uppdragssnr/Uppdragstyp				Blad nr
Fornjorden				
Borhållare/Sektion	Markytan	Ref nivå	Datum	Signatur
156A 62	JÖRÖ-BERG SONDERING 2		190815 08	
<input type="checkbox"/> Manuell	Maskin	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	SLAG/TRYCK- SONDERING	
<input type="checkbox"/> Maskinell	Krona mm	<input type="checkbox"/> Läs <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall	Maskin	
Rot hast r/min	Typ		Stäng Ø mm	
Förborr m med Ø mm	Spolmed		Spets Ø mm	
Djup r Vikt kg Prover	Jordart	Antal slag sek. eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning	
1		1	<i>Avslutat</i>	
2		2	<i>26<10>GF</i>	
3		3		
4		4	<i>2,2, 2 : bortsprutat</i>	
5		5	<i>BN 2 - 2,5</i>	
6		6	<i>5,5 m, s.k. stoppköld 95</i>	
7		7		
8		8		
9		9		
10		10		
11		11		
12		12		
13		13		
14		14		
15		15		

Uppdragsnr/Uppdragstyp				Blad nr
Borrlättar/Sektion 156A03	Märkta	Ref nivå	Datum	Signatur
VIRTSÖNDERING		HEJARÖNDERING		
<input type="checkbox"/> Manuell	JORD-BERG	<input type="checkbox"/> A	SLAG/TRYCK-	
<input type="checkbox"/> Maskinell	SONDERING	<input type="checkbox"/> B	SONDERING	
Rot hast r/min	Maskin	Spets <input type="checkbox"/> Lös	Maskin	
Förberör m	Krona mm	<input type="checkbox"/> Fast	Stång Ø mm	
med Ø mm	Typ	<input type="checkbox"/> Fritt fall	Spets Ø mm	
	Spolmed		<input type="checkbox"/> mm	
Diagn	Vikt kg	Prover	Antal slag, sek. eller halvvärv	Kommentar/Anmärkning
1	1	1	0	
2	1	1	ev livet ca?	
3	1	1	6,0 > G	
4	1	1	5,2,9	2,2 = BP beroende på tiden
5	1	1	3,9	3,9 = BK kan sätta fartyg redigera med 5,0
6	1	1	-	6,5 > målt längre tider
7	1	1	7,0 stopp vid 0,5	
8	1	1	-	
9	1	1	-	
10	1	1	-	
11	1	1	-	
12	1	1	-	
13	1	1	-	
14	1	1	-	
15	1	1	-	

GIVARNICKA

Uppdragnr/Uppdragstyp

Fornudden Tyresö

Blad nr.

Borrtidslinj/Sektion

156A01

Marktyp

JÖRD-BERG

Ref nr/vår

+

Datum

090715 28

Signatur

VIKTSONDERING

 Manuell Maskinell

604 A01

BONDEJÄRNG

Maskin

HEJARSONDEFING

 Metod A B

Spets

 Lös Fast Fritt fall

SLÄVTRYCK

SONDERING

Maskin

Stäng Ø

mm

Spets Ø

mm

mm

Rot kast

r/min

Krona

mm

Förborm

m

Typ

med Ø

mm

Spalmed

S	P	Vikt kg	Bredd mm	Aantal slag/sek eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning
1		30		8,5 sln > 0,8	
2					Fyll > 0,8 (grön färg)
3				3,3 sln	3/4 stoppked 9/3
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Uppdrag nr/Uppdragstyp				Blad nr
Borhållare/Sektion 15 GA 07		Markytal	Ref nivå	Datum 090715 NK
VIKTSONDERING		JORD-BERG- SONDERING	HEJARSONDERING	SLAG/TRYCK- SONDERING
<input type="checkbox"/> Manuell		Maskin	<input type="checkbox"/> Metod A	Maskin 601000
<input type="checkbox"/> Maskinell		Kretsen	<input type="checkbox"/> Metod B	<input type="checkbox"/> Stäng Y4 mm
Rot hast	/min	min	<input type="checkbox"/> Spets	<input type="checkbox"/> Spets 1000 mm
Forborm med Ø	m	Typ	<input type="checkbox"/> Fast	<input type="checkbox"/> Fritt fall
mm	Spolmed.			
Diop m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag/sek. eller halvvarv
1				
2				
3				
4				3,6
5				3,6
6				
7				
8				Skur 0-1 m fr)
9				1-1,7 si:s
10				1,7-2,7 si:s
11				med viss sandskikt

Uppdragsnr/Uppdragshamn				Blad nr	
Fornvidden Tje. SV					
Borrtäckningsnr/Sektion 15GA-02	Markytla	Ref nivå	Datum 100715 ARK	Signatur	
VIKTSONDERING <input type="checkbox"/> Manuell <input checked="" type="checkbox"/> Maskinell 60420	JORD-BERG- SONDERING Maskin	HEJARSONDERING Metod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall	SLAG/TRYCK- SONDERING Maskin		
Rot hast r/min	Krona mm		Stäng Ø mm		
Förborrning m med Ø mm	Typ Spolmed		Spets Ø mm <input checked="" type="checkbox"/> mm		
Djup m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag, sek eller halvväg	Kommentar/Anmärkning
1				0,2 cm sv 15 > grov friktion	
2				0,5 sl	0,6 stomp kgl 9,3
3					
4					
5					
6					
7					

Uppdragsnr/Uppdragstyp		Markytan	Ref nivå	Datum	Blad nr
Förnädden Turresö			+/-	100715 RK	Signatur
Borvhållsnr/Sektion					
156A02					
VIKTSONDERING		JORDBERG	HEJARSONDERING	SLAG/TRYCK	
<input type="checkbox"/> Manuell		SONDERING	Metod <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B	SONDERING	
<input type="checkbox"/> Maskinell		Maskin	Spets <input type="checkbox"/> Löp <input checked="" type="checkbox"/> Fast	Maskin	COL/RK
Rot hast	mm	Krona mm		Stäng Ø mm	
Förborrh	m	Typ		Spets Ø mm	
med Ø	mm	Spolmed		(2)	mm
E	g	g	Antal slag/sek eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning	
1	2	3	0,2 < m/s		
1	0	1,0			
1	1	1,5	stoppet 93		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Uppdragsser/Uppdragshamn

Blad nr

Fornudden Tyresö

Borrhållsnr/Sektion

Markytä

156103

Ref nivå

Datum

Signatur

100715 RK

VIKTSONDERING

 Manuell 604 RJK Maskinell

Rot hast t/min

JORD-BERG-

SONDERING

Maskin

Krona mm

HEJARSONDERING

Metod A BSpets Lös Fast fritt fall

SLAG/TRYCK-

SONDERING

Maskin

Stång Ø mm

Spets Ø mm

Förbomr m

Typ

med Ø mm

Spolmed

Djup

Vikt kg

Prover

Jordatt

Antal slag sek
eller halvvarv

Kommentar/Anmärkning

0,1 SL

0,7 SL

0,8 < till grus friktion

2,3 stopplöd 93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Uppdragsnr/Uppdragshamn					Blad nr
Bordhållsnr/Sektion 156A03		Markytा +	Ref nivå +	Datum 100715PK	Signatur
VIKTSONDERING <input type="checkbox"/> Manuell <input checked="" type="checkbox"/> Maskinell		JORD-BERG- SONDERING Maskin Krona mm Typ Spolmed	HEJARSONDERING Metod <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall	SLAG/TRYCK- SONDERING Maskin Stång Ø mm Spets Ø mm <input type="checkbox"/>	604/20
Rot hast r/min Förborin m med Ø mm					
Djup m	Vikt kg	Prover	Antal slag, sek. eller halvvärv	Kommentar/Anmärkning	
1			1,1		
2			ev bet 2,2 stoppade 93		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Uppdragsnr/Uppdragstyp				Blad nr.	
Borrhållare/Sektion 15 GA 04		Markytan	Ref.nivå	Datum 090715 RK	
VIKTSONDERING		JORD-BERG	HEJARSONDERING	SLAG/TRYCK	
<input type="checkbox"/> Manuell		SONDERING	<input type="checkbox"/> A	SONDERING	
<input checked="" type="checkbox"/> Maskinell		Maskin	<input type="checkbox"/> B	Maskin	
Röt hast t/min		Krona mm	<input type="checkbox"/> Los	Stäng Ø mm	
Förborrning m med Ø mm		Typ mm	<input type="checkbox"/> Fast	Spets Ø mm	
		Spolmed	<input type="checkbox"/> Fri fall	(2) mm	
Diagnos	Vikt kg	Pioner	Utdratt	Antal slag, sek. eller halvväg	Kommentar/Anmärkning
1				~ 0,5 < Fyll grout	
2				~ 1,2	
3					
4				~ 4,1	
5				~ 4,5	U, 1 - 4,5 givit LP
6				~ 5,3 SL	5,3 stoppked 93
7					
8					
9					
10					
11					

Uppdragstid/Uppdragstidnamn

Fornviken Tyresö

Borhållsm/Sektion

156A DM

Markytan

Ref nivå

Datum

Signatur

VIKTSONDERING

- Manuell
 Maskinell

Rot hast r/min

Förborrning

med Ø.....

JORD-BERG-
SONDERING

Maskin.....

Krona.....mm

Typ.....

Spolmed.....

HEJARSONDERING

Metod A BSpets Löslig Fast Fritt fällSLAG/TRYCK-
SONDERING

Maskin.....

Stäng Ø.....mm

Spets Ø.....mm

mm

Djup m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag/sek eller halvvårav	Kommentar/Anmärkning
1				0,5	
2					sand s i s i skift
3					som punkt 01
4					
5				5,0 stopp (20)	q 3
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Uppdragsnr/Uppdragstyp		Blad nr	
Fornuddalen Tyresö			
Borrhållsnr/Sektion	Marktyta	Ref.nivå	Datum
15 6A05 F		100715 22	Signatur
VIKTSONDERING		HEJARSONDERING	
<input type="checkbox"/> Manuell	JORD-BERG- SONDERING	<input type="checkbox"/> A	SLAG/TRYCK- SONDERING
<input checked="" type="checkbox"/> Maskinell	604 RON	<input type="checkbox"/> B	Maskin
Rot hast	Maskin	<input type="checkbox"/> Spets	Stång Ø mm
Forborm	Krona mm	<input type="checkbox"/> los	Spets Ø mm
med Ø mm	Typ Spolmed	<input type="checkbox"/> fast	
		<input type="checkbox"/> Fritt fall	

Djup nr	Vikt kg Prover	Jordart	Antal slag/sek. eller halvväg	Kommentar/Anmärkning
1	1,1	SL	0,6	Förborrning 25 cm
2	1,1	let?		0,35, S1E vid vattenstånd
3	1,1			sv-sct
4	1,1			Förborrning 25 cm
5	1,1			
6	1,1			
7	1,1	6,5		
8	1,1	6,9		7,7 7,1 > giv förlag
9	1,1	7,5		7,5 SL
10	1,1			7,6 stup krok 93
11				
12				

Uppdragsnr/Uppdragsnamn				Blad nr
Fornudden Tyresö				
Borrhållsnr/Sektion 156A054	Marktyta	Ref nivå	Datum 100715 RK	Signatur
VIKTSÖNDERING <input type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Maskinell	JORD-BERG- SONDERING Maskin	HEJARSONDERING Metod <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall	SLAG/TRYCK- SONDERING Maskin Stäng Ø 4,4 mm Spets Ø 4,4 mm <input checked="" type="checkbox"/>	104 P08
Rot hast t/min Forborrn m med Ø mm	Krona mm typ Spolmed			
Djup m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag, sek. eller halvvarv
1				0,9 < asfalt
2				0,8 < grusfraktion / E, II
3				OBS! Stöv/aktan
4				F, I, f, II
5				Flyttad 2,90 m
6				6,0 > mörkare NV riktning
7				7,1 > grusfraktion 7,5 stoppkod 93
8				Oförändrad Z-niv
9				6,0 - 7,1 Ler?
10				
11				

Uppdragsnr/Uppdragsskrift

Fornvolden Tyros

Borhållsnr/Sektion
95 GA-06

Markytan

Ref nivå

Datum

Signaturen

100695 RK

VIKTSONDERING

- Manuell
 Maskinell

Rot hast t/min

JORD-BERG-
SONDERING

Maskin

Krona mm

HEJARSONDERING

Metod A BSpets Lös Fast Fritt fall

SLAG/TRYCK-

SONDERING

Maskin 604 RON

Stängd 44 mmspets 15 mm

Djup mm

För/börm m
med Ø mm Spolmed

Djup	Vikt kg	grövel	Jordart	Antal slag, sek eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning
1				0,7 - 0,8 sek/0,1 03	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Fornudden Tyresö

Bemärkst/Sektion

Marktyta

Ref nr/vå

Datum

Signatur

156A07

VIKISÖNDERING

JOJD-BERG-
SÖNDERING

090715RE

 Manuell Maskinell

SOA A

Viskin

SCAG/TRYCK-

Rid hast.

1/min

Krona mm

Förbörn

m

Typ

SÖNDERING

med Of

mm

Spolmed

S

S

P

V

M

Pr

E

Antal slag sek
eller halvvår

Kommentar/Anmärkning

1 51 0,4 < grout
0,7 > bordcsp

2 2,7 > gravfält/er

3 2,8 SL

4 2,9 stopplad 93

5 sknur 0=0,2 m/l?

6 0,2 - 0,7 Lct

7 0,7 - 1,0 sa

8 1,0 - 1,7 sa/Lct

9 i skikt

ASK
BE

DE

ni

Uppdragsnr/Uppdragsnamn <i>Fornvilden Trycke</i>				Blad nr	
Borrhållsnr/Sektion <i>95 GA 08</i>	Marktyta +	Ref nivå +	Datum <i>10 07 95</i>	Signatur <i>RK</i>	
VIKTSONDERING <input type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Maskinell	JORD-BERG- SONDERING Maskin Rot hast r/min Förborrn m med Ø mm	JORD-BERG- SONDERING Metod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall Typ Spolmed	HEJARSONDERING Metod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall Stäng Ø mm Spets Ø mm	SLAG/TRYCK- SONDERING Maskin Stäng Ø mm Spets Ø mm	
Djup m	Vikt kg	Grover	Jordart	Antal slag, sek. eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning
1				<i>0,5 < 300/f</i>	
2				<i>1,6 sv upptakel 93</i>	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Uppdragstid/Uppdragsnamn

Blad nr.

Rörvridlent Typresett

Bor/bålsnr/Sektor

Markytö

Ref nivå

Datum

Signatur

956A087

+

100395

RE

VIKTSONDERING

JORD-BERG-

HEJARSONDERING

SLAG/TRYCK-

 Manuell

SONDERING

Metod A B

SONDERING

 Maskinell

Maskin

Spets Lös

Maskin

Rot hast.....

Kroma.....

 Fast

Stäng Ø.....mm

Förborm.....

Typ.....

 Fritt fall

Spets Ø.....mm

med Ø.....

Spölmeld.....

mm

E

g

m

Antal slag, sek
eller halvvär

Kommentar/Anmärkning

0,5 > grovt

Flyttsed 7 m & ✓

— 1,9 stupsko > q3
z-min. vid oförändrad

vad på måndag

Uppdragsnr/Uppdragsnamn				Blad nr
Fornvadden Tryck 50				
Borrhållsnr/Sektion 156409 X	Markytta	Höjd nivå	Datum	Signatur
VIKTSONDERING <input type="checkbox"/> Manuell <input checked="" type="checkbox"/> Maskinell 604 RKF	JORD-BERG- SONDERING Maskin Rot hast r/min Förborm m med Ø mm	HEJARSONDERING Metod <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall Krona mm Typ Spolmed	100715 RKF	SLAG/TRYCK- SONDERING Maskin Stang Ø mm Spets Ø mm <input type="checkbox"/> mm
E G S S G over t ordat	Antal slag, sek eller halvvärv	Kommentar/Anmärkning		
1		skravbok		
2	1,7	silt/Isundig löss vid		
3		upptagning		
4	3,9 skikt			
5	~4,0 skikt			
6	Lera slut			
7		Lera till 3,6		
8		med skikt vid		
9	3,4			
10	8,2			
11		8,3 SL		
12		8,4 stoppkol 93		

Uppdragsnr/Uppdragsnamn

Blad nr.

Fornvolden Tyresö

Borrhållsnr/Sektion

15 GA 09

Markytan

Ref nivå

+

Datum

100715

Signatur

RL

VIRTSÖNDERING

- Manuell
 Maskinell

Rot hast t/min

Förborrning

med Ø

mm

JORD-BERG-

SONDERING

Maskin

Krona mm

Typ

Spolmed

HEJARSONDERING

Metod A BSpets Lös Fast Fritt fall

SLAG/TRYCK-

SONDERING

Maskin Ø mm

Stäng Ø mm

Spets Ø mm

 mm

Djup m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag, sek. eller halvvårav	Kommentar/Anmärkning
1					silt vid upptagning
2				7,6	
3					
4					
5				5,0 > h0 / 0,0	
6					
7					
8					
9				8,3 > grus, siltation	
10				8,5 - slaggton	

Uppdragsnr/Uppdragsnamn

Fornvinden Tyresö

Blad nr.

Borrhållsnr/Sektion

95 GAT

Markytan

+

Ref nivå

+

Datum

70.6.2.15 RJS

Signatur

VIKTSONDERING

 Manuell Maskinell

604.60V

JORD-BERG-

SONDERING

Maskin

HEJARSONDERING

 Metod A B

Spets

 Løs Fast Fritt fall

SLAG/TRYCK-

SONDERING

Maskin

Rot hast

t/min

Krona

mm

Stång Ø

mm

Förborrning

m

Typ

Spets Ø

mm

med Ø

mm

Spolmed

Ø

mm

Djup m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag, sek. eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning
1				0,3 * gront	5h 0,4 slv. m.
2					0,4 stopp 93
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Uppdragsnr/Uppdragstypnamn <i>Fornvadet + Yresjö</i>				Blad nr	
Borrhållsnr/Sektion <i>156A/10 F</i>	Markytा +	Ref nivå +	Datum <i>100715 RF</i>	Signatur	
VIKTSÖNDERING		JORD-BERG-SÖNDERING	HEJARSONDERING	SLAG/TRYCK-SÖNDERING	
<input type="checkbox"/> Manuell	<input checked="" type="checkbox"/> Maskinell <i>604 ROP</i>	Maskin	Metod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> L�s <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall	Maskin	
Rot hast	r/min	Krona	mm	St�ng Ø	mm
F�rborrn	m	Typ		Spets Ø	mm
med Ø	mm	Spolmed		<input type="checkbox"/>	mm

Djup m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag, sek. eller halvvavr.	Kommentar/Anm�rkning
1				0,4 > snart	<i>Sj C runt om f, s'</i>
2				2,0	<i>Ett litet h 1 m i mitten</i>
3				3,20 > vov/v	<i>slitning z niv 0</i>
4					<i>Oförändrad</i>
5					
6					
7					
8				8,0 > vov/v	
9				0	
10				0	
11				9,70 > m�p�n	
12				11,40 stopplad 93	<i>9,8 sl</i>

Tillståndslagdragtskrift					Blad nr.
Förnävden i tyrest					
Ansökt tillståndslagdragtskrift		Märkta	Ref nr/vä	Datum	Signatur
Referensnr/Sektion 156A11				130714-RK	
VÄTSKESÖNDERING		JORD-BERG-SÖNDERING	HETASÖNDERING	SLAG/TRUCK-SÖNDERING	
<input type="checkbox"/> Manuell			<input type="checkbox"/> Metallita A	<input type="checkbox"/> B	
<input checked="" type="checkbox"/> Maskinell	604 R0R	Maskin	Spets	<input type="checkbox"/> Los	Maskin
Röt hast.	t/min	Krona	mm	<input type="checkbox"/> Fast	Stäng Ø mm
Förborm	m	Typ		<input type="checkbox"/> Fritt fall	Spets Ø mm
med Ø	mm	Spolmed			<input type="checkbox"/>
6	7	8	Antal slag, sek eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning	
7	8	9	15 sl 7stappad 93 (ej berg)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Väst 95 6A bokslutning sida 2

Dag	Antal dagar	Antal högtider eller halvtider	Kommentar/Anmärkning
16	0	0	
17	0	0	16,50 > mötet Dönergrill 1 hörde
18	0	0	Kolla flt
		42,50 m	
19	0	0	
20	1	19,50 > möte 79,770 SL	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

COWI 010-850 10 00 010-850 23 00 (Sthlm)

COMI 010-8501600(HRC), 010-850230(S4e/m)