

Protokoll Tillgänglighetsvandring Kista 2017-06-16

Problemägare som berörs av detta protokoll:

Stockholms kommun/ Trafikkontoret

Rinkeby- Kista SDF

Kungsleden Kista 1 AB

Akademiska hus

Keflavik Fastigheter AB

Fastighetsbolaget öarna 1 AB

Deltagare

Mats Grönvik

Linda Lantz

Karin Landsky

Pia Olsson

Nan Berntsson

Göran Gustavsson

Avraam Lazaridis



Bild	Plats	Vem åtgärdar
	Nr 1 Övergångsställe • Avfasad passage i trottoar rakt emot kraftig betongpelare. Endast kort avstånd mellan pelare och trottoarkant vilket omöjliggör användning av den avfasade passagen.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 1 Övergångsställe • Avfasning samma övergångsställe men motsatt sida; asfalten sjunkit på gatan. För stort avstånd mellan gata och avfasning. • På övergångsstället. Slitet, höjdskillnad mellan de vita strecken och asfalt –fallrisk.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret

	Nr 2 Isafjordsgatan 32, gata • Kullerstensbeläggning, mkt ojämn. Jämn stenbeläggning ej del av gångbana. • Trottoar/gångbana flyttad från vänster till höger (i bild), dåligt markerat.	Akademiska hus
	Nr 2 Isafjordsgatan 32, gata • För smal gångbana, även den har kullersten och heller ingen markering för synskadade varken i färg eller i nivå.	Akademiska hus

	Nr 3 Isafjordsgatan 32b <i>Järva ungdomsmottagning, Järva psykiatri unga</i> Framför entré finns kant (avrinning) omarkerad, djup för små hjul, svår att upptäcka. Fallrisk.	Akademiska hus Landstinget: Järva ungdomsmottagning, Järva psykiatri unga
	Nr 3 Isafjordsgatan 32b - Dörröppnare entré finns men går inte att nå sittande i rullstol. - Dörren entré öppnas utåt, går inte att öppna för hand om man sitter i rullstol. - Entré, för brant lutning mot dörren. Fallrisk vid gångsvårigheter och med rullstol. - Dörren entré öppnas utåt med dörröppnare, svårt att backa från dörröppnaren och hinna in innan dörren stängs om man använder rullstol eller rollator. - Dörröppnaren entré håller dörren öppen för kort tid, gäller både för in- och utpassage. - Innanför entré finns ytterligare en dörr, här saknas dörröppnare helt.	Keflavik Fastigheter AB

	Nr 4 Isafjordsgatan 30d, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket • Inget gatunummer angivet på fasaden för adressen. • Skyltar för myndigheterna på både 30c och 30d, ingen tydlig vägbeskrivning till rätt entré. • God tillgänglighet i lokalerna.	Keflavik Fastigheter AB
	Nr 5 Isafjordsgatan 28-30, icke namngiven park/ mittsektion mellan husen • Helt exkluderande och otillgänglig. Ingen ramp, inget räcke, ingen kontrastfärg	Keflavik Fastigheter AB

	Nr 6 Gångväg ifrån Isafjordsgatan till Gallerian, Isafjordsgatan 29 • Trappa, till denna finns övergångsställe	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 7. alt. Gångväg ifrån Isafjordsgatan till Gallerian via Gullfossgatan 3 • Endast omarkerad gångpassage, ej övergångsställe. Ej markerat m kontrastfärg. • Hela Gullfossgatan, skarp lutning på trottoar mot gata, svårt att framföra rullstol/ rollator.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 8 Gullfossgatan 4 • Begränsad framkomlighet, otydlig gångväg, ingen avfasning, oklippta förväxta träd begränsar användande av ev. trottoar.	Fastighetsbolaget öarna 1 AB

		Nr 9 Gullfossgatan 1b, Vårdcentral Tibra medica • Otillgänglig parkväg, undermåligt skött park.	Kungsleden Kista 1 AB
		Nr 9 Gullfossgatan 1b, Vårdcentral Tibra medica • Endast en dörr i entré (dubbeldörr) öppnar sig vid användande av dörröppnare. • Nivåskillnad vid entré som ej är kontrastmarkerat.	Kungsleden Kista 1 AB

	Nr 10 Jan Stenbecks torg • Avfasning avslutas med betongsugga. Går ej använda som passage med rullstol/rollator.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 11 Jan Stenbecks torg, Torsnäsgratan 4 • Gångpassage behöver märkas ut alt. göra om till övergångsställe.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret

		Nr 12 Jan Stenbecks torg • Trappa bör kontrastmarkeras el. beläggas i annan färg för färgkontrast.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
		Nr 13 Jan Stenbecks torg • Vid plantering mot Torsnäsgratan betongsuggor placerade för snävt, begränsar passage.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret

	Nr 14 Jan Stenbecks torg • Trasiga trappträcken	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 15 Jan Stenbecks torg • Otillgänglig placering av bänkar	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 16 Jan Stenbecks torg • Ramp önskas i ena delen av upphöjd rekreationsyta i mitten av torget (idag endast trappa där). • Fler papperskorgar behövs i anslutning till bänkar på ovan nämnda yta.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret

	Nr 17 Jan Stenbecks torg • Trappa ner till Färögatan, saknas kontrastmarkering och räcke.	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 18 Brandesgången, torgyta • Armstöd saknas på bänkar • Markförskjutningar	Stockholms stad, Rinkeby- Kista SDF

	Nr 19 Bro vid förvaltningshuset • Dilatationsfog/ Broskarv för bred/djup. Risk att fastna med rullstol och rollator	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
	Nr 20 Bro vid förvaltningshuset • Behövs tydligare skyltning till förvaltningen ifrån gångvägen. • Skyltning om gångväg för personer som inte kan/vill använda trappan saknas	Stockholms stad, Rinkeby- Kista SDF

		Nr 21 Rinkeby-Kista mottagningen, gatan utanför för att nå entré när man kommer ifrån huvudentré • Nivåskillnad för att sedan nå avfasad trottoarkant	Stockholms kommun/ Trafikkontoret
		Nr 22 Gångväg ner till Borgafjordsgatan (vid Nod) • Svart på svart, saknas kontrastfärg nedersta trappan och översta trappan	Stockholms kommun/ Trafikkontoret