

Tillgänglighetsrapport fullstora idrottshallar SWECO

Bakgrund

- Inventering av till- och frångängligheten i fullstora hallar.
- Inventeringen är gjord utifrån BBR, PBL och stadens krav enligt Stockholm - en stad för alla.
- Uppdelat på tre olika miljöer. Till entré, vid entré och inne i byggnad.
- Separat tabell för frångänglighet.

Bakgrund

- 100 kontrollpunkter har inventerats.
- Checksystemet har använt plus, minus och 0-värden.
- 0 innebär att det inte är relevant för platsen.
- Identifiera enkelt avhjälptra hinder och större åtgärder.

Ansvar till- och frångänglighet

- En första workshop har hållits med SWECO, FSK och IDF.
- Frångängligheten ansvarar FSK för.
- Tillgänglighet ute FSK
- Tillgänglighet inne IDF


Frångängligheten fullstora hallar

- Ett första steg har varit att analysera frångängligheten.
- Identifierat enkelt avhjälpta hinder och större åtgärder.

Frångänglighet – fyra bedömningskriterier

- Tydlig skyltad utrymningsväg/flyktplats med rullstolssymbol.
- Flyktplats eller tillfällig utrymningsplats
- Flyktplats innehåller tvåvägskommunikation. Telefon.
- Larmknapp, samt utrymningslarm sitter inom räckhåll för personer som använder rullstol.


Tydlig skyltning med rullstolssymbol



Flyktväg eller tillfällig utrymningsplats



Flyktplats med tvåvägskommunikation



Larmknapp och utrymningslarm



Fortsatt arbete

- Framtagande av åtgärdslista utifrån rapporten med kostnadsuppskattningar samt prioriteringsordning