

# PM Geoteknik, Rev A

Njupkärrs skola, Tyresö Kommun

Tyresö Kommun

Uppdragsnummer: 6803

**Upprättad av:** **Julia Cavell**

**Datum:** 2022-10-26

**Rev:** 2022-11-24

**Granskad av:** **Sara Lundegård**

**Datum:** 2022-10-26

## Innehåll

1	Allmänt .....	3
1.1	Uppdrag och syfte .....	3
1.2	Underlag .....	3
1.3	Styrande dokument .....	3
2	Objektbeskrivning.....	3
2.1	Områdesbeskrivning .....	3
2.2	Planerade bebyggelse .....	4
3	Utförda markundersökningar.....	5
4	Arkivundersökningar .....	5
5	Geotekniska förhållanden .....	6
5.1	Topografi.....	6
5.2	Jordartsförhållanden .....	6
5.3	Geotekniska parametrar.....	9
5.4	Grundvattenförhållanden.....	10
6	Geotekniska beräkningar .....	11
6.1	Sättningsberäkningar .....	11
7	Geotekniska rekommendationer .....	11
7.1	Radon .....	12
7.2	Ras och skred .....	12
8	Vidare projektering .....	12
9	Bilagor.....	12

## 1 Allmänt

### 1.1 Uppdrag och syfte

På uppdrag av Tyresö kommun har Iterio AB utfört geoteknisk- och miljöteknisk utredning och projektering inför systemhandling av ombyggnation av Njupkärrs skola i norra Tyresö.

Föreliggande handling syftar till att redovisa markförhållanden samt geotekniska förutsättningar för området. Denna PM Geoteknik ska användas till fortsatt projektering och ska inte ingå i en bygghandling eller i ett förfrågningsunderlag.

### 1.2 Underlag

Underlag för denna handlings upprättande har varit:

- *MUR Geoteknik –Njupkärrs skola, Tyresö* upprättad av Iterio AB.  
Uppdragsnummer 6324, daterad: 2022-10-07.
- Grundkarta i dwg-format tillhandahållen av Tyresö kommun daterad 2022-04-12.
- Landskapsritning: *L-30-P-01* erhållen 2022-10-06
- Inmätning *Njupkärrsskola\_20210719* daterad 2021-07-19.
- Jordartskarta från SGU.se

### 1.3 Styrande dokument

Styrande handlingar är:

- SS-EN 1997 Eurokod 7, inkl nationella bilagor
- BFS 2019:1, EKS 11

## 2 Objektbeskrivning


### 2.1 Områdesbeskrivning

Njupkärrs skola ligger i norra delen av Tyresö kommun (fig. 1) Området utgörs idag av befintliga skolbyggnader med tillhörande skolgård. Skolgården utgörs av bland annat en grusad fotbollsplan samt en skolgård med asfalterade lekytor och grönområden.


I norra delen av området går en väg, Granängsstigen, som vid skolbyggnaden avslutas i en vändplats och en parkering. Längs med områdets östra del är stora partier med berg i dagen samt berg med tunna jordlager och växtlighet.

Befintlig skolbyggnad längs med Njupkärrsvägen består av två plan med underliggande kållarvåning. Kållarvåningens golvnivå är i dagsläget inte känd.

I norra delen av området löper en fjärrvärmceledning i sydväst-nordöstlig riktning (fig. 2). Ledningens grundläggningsnivå samt diameter är i dagsläget inte känt.



Figur 1 Projektområde Njupkärrs skola i befintliga förhållanden.





Figur 3 Planerad ny utformning för Njupkärrs skola.

### 3 Utförda markundersökningar

För omfattning av geotekniska fältundersökningar se ”Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik – Njupkärrs skola” framtagen av Iterio AB, daterad 2022-10-26.

### 4 Arkivundersökningar

Tyresö kommun har tillhandahållit material från tidigare projektering inom området. Underlaget omfattar arbetsritningar från projektering av befintlig skolbyggnad. Ritningarna är upprättade av Kurt Henriksson Ingenjörsbyrå AB och daterade 1969-03-20. Ritningarna omfattar:

- *Allmänna anvisningar*, ritningsnummer: K9:2
- *Område för tippning av fyllning*, ritningsnummer K10:1
- *Hus K och M, terrängmurar: mått och armering*, ritningsnummer K13:1
- *Hus K, grovschakt och fyllning del I och II*, ritningsnummer K19:1
- *Hus K, del III och IV, grovschakt och fyllning*, ritningsnummer K19:2

Från ritningarna kan utläsas att befintlig grundläggning är utförd med utbredda plattor på packad fyllning. För hus K, skolbyggnaden som löper parallellt med vägen, anger arbetsritningarna att väggarna i norra delen av huset grundläggs på berg och strax söder om sker grundläggning på packad fyllning på avsprängt

berg. Bergschakten är angiven till +40,65, +40,75 samt +40,85. Ett mindre område i sydöstra delen kräver bergschakt till nivå +41,25. Övrig del av huset grundläggs på packad fyllning efter det att matjord avlägsnats.

Ritningarna återfinns i bilaga 1.

## 5 Geotekniska förhållanden

### 5.1 Topografi

Inom området varierar markytans nivå från cirka + 43 till + 49 enligt den utsättning och inmätning som utförts i projektet. Ytan för planerade byggnader och skolgård varierar som mest mellan + 43 till + 44,5. De högre nivåerna är uppmätta i bergpartierna öster samt norr om planerad skolgård.

Ett antal partier med berg i dagen förekommer inom projektområdet, se inmätningar i figur 4.



Figur 4 Inmätningar av partier med berg i dagen inom och i närheten av skolområdet

### 5.2 Jordartsförhållanden

SGU:s jordartskarta för undersökningsområdet visar ett lerområde omgärdat av bergpartier med tunna skikt av morän (fig. 5). Utförd undersökning kunde inte bekräfta jordartskartan då ingen lera påträffades vid sondering. Jorden är i

stället bestående av fyllning som ovanlagrar silt på friktionsjord. Silten har i flera punkter inslag av lera samt lerskikt i varierande tjocklek. Även finsand förekommer i silten. Nedan beskrivs jordartsförhållandena per område.



Figur 5 Jordartskarta från SGU:s kartvisare. Gul: postglacial lera. Röd: urberg. Ljusblå: morän. Ljusbla prickar: tunt eller osammanhängande moränlagar ovan urberg.

#### Planerad skolbyggnad

Den undersökta jorden kring befintlig skolbyggnad visar att området genomgående är utfyllt. Fyllningen är cirka 0,5 till 1,8 meter. Provtagningen har klassificerat fyllningens sammansättning till grusig siltig finsand och grusig sand med delar av torrskorpelera. Tjälfarligheten bedöms till 2 respektive 1 och materialtyp till 3B respektive 2.

Den naturligt lagrade jorden består av silt som ovanlagrar friktionsjord. Slitlagret har en tjocklek av cirka 0,6 till 4 meter. Underliggande friktionsjord består av sand följt av morän före bergytan. Silten är klassificerad som en finsandig, något lerig silt.

Utvärdering av utförda viktonderingar visar att siltlagret har en lös till medelfast lagringstäthet, och friktionsjorden en medelfast till fast lagringstäthet.

Jorddjupet sydväst om planerad byggnad är cirka 7,6 meter. Längre norröver, vid mitten av planerad byggnad, minskar jorddjupet till cirka 2 meter. Djupet ökar sedan igen och mäter cirka 4 meter vid det nordvästra hörnet.

Öster om byggnaden är utförda sonderingar cirka 20 meter från befintlig byggnad. I södra och centrala delen är jorddjupen cirka 2,8 meter, och i norra delen ökar jorddjupet till cirka 7 meter.

Arbetsritningar från tidigare byggnad visar att dåvarande projektering antog att bergschakt skulle vara nödvändigt för den norra delen av byggnaden. Schaktnivån för berg angavs då till: +40,65, +40,75 samt +40,85.

### Planerad fotbollsplan

Utförd undersökning visar att området genomgående är utfyllt och består av cirka 1,0 meter fyllning ovan naturligt lagrad jord. Provtagningen har klassificerat fyllningens sammansättning till grusig lerig sand med inslag av hummus och tegelrester samt grusig siltig sand med enstaka växtrester. Tjälfarligheten bedöms till 1 respektive 2 och materialtyp till 2 respektive 3B.

Den naturligt lagrade jorden består av silt som ovanlagrar friktionsjord. Slitlagret har en tjocklek av cirka 0,5 till 1 meter, slitlagret är klassificerat som finsandig lerig silt. Underliggande friktionsjord består av sand följt av morän före bergytan. Sanden är klassificerad som siltig, något lerig finsand.

Utvärdering av utförda viktsonderingar visar att slitlagret har en lös lagringstäthet, och friktionsjorden en medelfast till fast lagringstäthet där fastheten ökar med djupet.

Jorddjupet är cirka 3 till 3,5 meter inom fotbollsplanen. I undersökningar utförda cirka 5 meter nord samt nordöst om området är jorddjupen mellan cirka 5 – 6 meter. Cirka 6 meter öster om det östra hörnet är jorddjupet cirka 1,6 meter, och väster om planerad fotbollsplan är jorddjupet cirka 2 meter.

### Planerad idrottshall

Utförd undersökning visar att området genomgående är utfyllt och består av cirka 0,5 - 1,0 meter fyllning ovan naturligt lagrad jord. Provtagningen har klassificerat fyllningens sammansättning till grusig sand med delar av torrskorpelera. Tjälfarligheten bedöms till 1 och materialtyp till 2.

Den naturligt lagrade jorden består av silt som ovanlagrar friktionsjord. Slitlagret har en tjocklek av cirka 0,5 till 5 meter, och underliggande friktionsjord består av sand följt av morän före bergytan. Slitlagret är klassificerat som finsandig silt med lerskikt samt finsandig något lerig silt.

I sondering 22IT02, utförd i det västra hörnet, har mullhaltig torv och torrskorpelera påträffats. Torven har en mäktighet om cirka 0,3 meter och leran cirka 1 meter. Leran underlagras av cirka 1,5 meter silt ovan friktionsjord av sand och morän.


Enbart en viktsondering är utförd i området, 22IT06, utvärdering visar att siltjorden har en lös till fast lagringstäthet.

Jorddjupet varierar kraftigt i området. I södra, västra och norra hörnet är sonderingarna mellan 5 och 6,3 meter. I centrala delen och i det östra hörnet är jorddjupet 1,3 meter.


### 5.3 Geotekniska parametrar

Härledda värden för friktionsvinkel (fig. 6) och elasticitetsmodul (fig. 7) inom utredningsområdet har utvärderats utifrån utförda viksonderingar och CPT som utförts i silt och sand. Värdena från CPT är utvärderade i datorprogrammet Conrad enligt rekommendation i SGI Information 15 och utifrån viksonderingar enligt TK Geo 13.

Viktonderingarnas resultat bör värderas lägre än de mer tillförlitliga CPT resultaten.



Figur 6 Friktionsvinkel från viktondering och CPT



Figur 7 E-modul från viktsondering och CPT

#### 5.4 Grundvattenförhållanden

Vid utförd fältundersökning för föreliggande projektering installerades ett grundvattenrör, 22IT11G. Röret har mätts två gånger efter installation, mätningen visade att röret var torrt vid bågge tillfällen.

## 6 Geotekniska beräkningar

### 6.1 Sättningsberäkningar

Planerad fotbollsplan är cirka 1 meter över den befintlig nivå. Under fotbollsplanen löper en fjärrvärmceledning (fig. 2, kap 2.1).

Undersökningar längs med lednings läge visar en jordprofil av 1 meter fyllning som ovanlagrar cirka 1 meter silt på friktionsjord ovan berg. Total djup till berg är cirka 3 meter.

Värde för e-modul har utvärderats från i området utförda viktsonderingar. På grund av hög spridning i resultat samt att enbart en metod är använd vid utvärdering, är värdet för E-modul valt konservativt till 4 MPa.

Med antagande om en densitet för fyllningen på  $2,0 \text{ t/m}^3$ , resulterar beräkningarna i sättning om cirka 0,4 cm per meter silt.

## 7 Geotekniska rekommendationer

### Planerad skolbyggnad

Planerad skolbyggnad kan grundläggas med utbredda sulor, plintar eller plattor på packad fyllning på naturligt lagrad jord och på packad fyllning på berg. Alternativt behöver den norra delen av byggnaden pålgrundläggas. Området är utanför befintlig byggnads grundläggning och inga sonderingar har utförts där. Grundläggningsalternativ kan fastställas först efter utökad geoteknisk undersökning, samt närmre kännedom om planerad byggnads utformning.

För grundläggning på packad fyllning ska befintlig fyllning utanför befintlig skolbyggnad utskiftas då grundläggning på denna fyllning är en osäkerhet eftersom sammansättning inte är helt känd.

Befintlig fyllning under befintlig skolbyggnad kan troligtvis återanvändas. Fyllningen bör dock inspekteras av ansvarig geotekniker efter rivning av befintlig byggnad samt undersökas för eventuella miljöföroringar.

### Planerad fotbollsplan

För planerad fotbollsplan ska markytan höjas med cirka 1 meter. Under grusplanen går en fjärrvärmceledning från sydväst till nordöst.

Utförda beräkningar i kapitel 6.1 visar en sättning om cirka 0,4 cm för planerad markhöjning. Det anses därför möjligt att utföra uppfyllnad utan geotekniska förstärkningar.

### Planerad idrottshall

Planerad idrottshall kan grundläggas med sulor, plintar eller plattor på packad fyllning på berg samt med pålgrundläggning.

Pålgrundläggning ska användas i de delar med större djup till berg. Avgränsning mellan grundläggning på berg och grundläggning med pålar ska

avgöras i samråd med konstruktör. Fler undersökningar kan behöva utföras i området för att avgöra lämplig grundläggningssövergång.

För grundläggning på packad fyllning ska befintlig fyllning utskiftas.

### **7.1 Radon**

En sammanvägning av radonundersökningarna utförda i punkter för planerade byggnader klassificerar marken som normalradonmark. Detta innebär att planerade byggnader ska utföras radonskyddat.

### **7.2 Ras och skred**

Vi bedömer att det inte förekommer problem med ras eller skred för dagens situation eller för planerad utformning. Stabilitetsförhållandena utgör inget hinder för att detaljplanera området.

## **8 Vidare projektering**

För vidare projektering behöver den geotekniska undersökningen kompletteras. För planerad idrottshall rekommenderas fler jordbergsonderingar för att tydligare fastställa en gräns mellan de två grundläggingsalternativen. I området rekommenderas även en installation av ett grundvattenrör.

För planerad skolbyggnad rekommenderas fler undersökningar i norra delen av planerad byggnad, samt om möjligt undersökningar på östra och södra sidan utförda närmre befintlig och planerad byggnad.

När planerad källarnivå är fastställd ska stabilitet och rekommendationer för schakt utredas.

För befintligt grundvattenrör rekommenderas att mätningar fortsätter, förslags cirka en gång per kvartal i ett år.

## **9 Bilagor**

Bilaga 1      Arkivunderlag

Bilaga 1  
Arkivunderlag

K9:2

BYGGNADESLÄR

(10) GRUNDFÖRHÅLLANDE  
MARKLAGENS RESKÄFFEJET FRÄNGÅR AV GRUNDUNDERSKNING UTFÖRD AV INGENJÖRSBYRÅN VIKA AB ÅRENDE 16-3985, DAT 27 JAN 1985.

(11) SCHAKTGROP  
A JORDSCHAKT  
SCHAKTNING SKALL UTFÖRAS I DEN OMFATTNING OCH TILL DE DOP SOM K-RITNINGAR VISAR.

B BERGSCHAKT  
SPRÄNGNING SKALL SKE TILL ETT DOP AV MINST 0,3 M UNDER ANGIEN GRUNDLÄGGNINGSNIVÅ OCH ANGES PÅ K-RITNINGAR.  
SPRÄNGNING, SCHAKTNING AV LUGSPRÄNGT BENG, PACKNING OCH TÄTTNING UTFÖRES I ÖVRIGT ENL. BABS 67 KAP. 23:5312.

(12) DRÄNERING  
UTFÖRES MED 2 STRÄNGAR TEGLERUR, BÖJUR OCH FÖRGRENINGAR UTFRÖRES AV STYV PVC, FABRIKAT TÄRETT ELLER LIKVÄRDIGT SE ÄVEN BYGGNADESBESKRIVNING  
DRÄNERINGENS LÄGE OCH OMFATTNING FPMGÅR AV K-RITNINGAR. SPOLBRUNNAR OCH DRÄNERINGSBRUNNAR REDOVISAS PÅ VVS-RIT.

(13) STÖDMURAR FÖRHÖRER ENDAST I MINRE OMFATTNING OCH BLÄDDVISAS PÅ K-RITNINGAR.

(16) PACKAD FYLLNING FÖR GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADE, FYLLNING UTFÖRES MED GRUS ENL. BABS 67, KAP. 23:533 SAMT K-RITN. OCH GEOTEKNIKT YTRÄNDE, OM SVÄRIGHETER UPPISTAR ATT HÅLLATARKEN VÄL UTDRÄNERAD FÄR DEN ANGIANA VATTENBEGUJTNINGEN SLOPAS CM. ANTALET ÖVERFARTER ÖKS TILL DET DUBBLA OCH SÅ ATT PACKNINGSRSLUTET UPPFYLLER DE KRAV SOM ANGES I 15323.

(18) FUNDAMENT  
BYGGNADE GRUNDLÄGGS PÅ UTBREDDA PLATTOR HÄV PACKAD FYLLNING AV GRUS ENL (16).

SKYDDSRUM OCH ANSLUTANDE FLÄKTRUM I HUS K GRUNDLÄGGS PÅ BERG.

(19) GRUNDMURAR  
YTTERGRUNDMURAR I KRYPRUM UTFÖRES AV 25 RESP. 30 CM BLOCK AV ÅNGHÄRDAD GASBETONG

YTTERGRUNDMURAR I SKYDDSRUM OCH FLÄKTRUM UTFÖRES AV BETONG MED UTVÄNDIG VÄRMEISOLERING AV LÄTTBETONG, MÄTT ENL. RITN. INNERGRUNDMURAR I KRYPRUM UTFÖRES AV 20 CM BETONGHÄLBLOCK. INNERGRUNDMURAR I SKYDDSRUM AV BETONG MED NÄTT ENL. RITTINGAR.

(21) YTTERVÄGGER  
DEN BÄRANDE STOMMEN I BYGGNADENS LÄNGSIDOR BESTÄR AV LIMTRÄPELARE MED DIM. ENL. RITNINGAR  
BÄRANDE STOMME I BYGGNADENS GAVLAR UTFÖRES AV KONSTR. VIRKE T200 STÄNDE REGELAR.  
VÄRMEISOLERING UTFÖRES AV MINERALULL, IN OCH UTVÄNDIG SÄKLÄDAD ENL. DETALJRITNINGAR.

(22) INNERVÄGGER  
BÄRANDE INNERVÄGGER UTFÖRES MED STOLPAR AV LIMTRÄ, RESP. KONSTRUKTIVIRKE T200 VILKA NEDFÖRES TILL BETONGPLATTIN. ENL. K-RITNINGAR.  
EJ BÄRANDE INNERVÄGGER UTFÖRES MED STOMME AV STÄLSKENOR OCH 2X13 MM GIPSSKIVOR PÅ BÅDA SIDOR DÄR EJ ANNAT ANGIVES. ESSA VÄGGAR UTFÖRES FÖRST SEDAN UNDERGOLEN AV BETONG UTFÖRES. VÄRTTYPER SE DETALJRITNINGAR.

(23) BJÄLKLAG  
ÖVER KRYPRUM, FLÄKTRUM OCH SKYDDSRUM UTFÖRES BJÄLKLAG AV FLATSJUTEN BETONG.  
ARMERING ENL. PLAN- OCH DETALJRITNINGAR.

(24) TRAPPOR  
TRAPPOR UTFÖRES PLATSGJUTNA  
ARMERING ENL. PLAN- OCH DETALJRITNINGAR.

(25) UNDERTAKSTOMMAR  
UTFÖRES AV ÖVRIGT VIRKE ENL. DETALJRITNINGAR.

(27) YTTERTAK  
YTTERTAKEN UTFÖRES MED BÄRANDE STOMME AV LIMTRÄBALKAR, IESP. KONSTRUKTIVIRKE T200ENL. K-RITNINGAR, 1" YTTERTAKSPÄTEL 3 LAGSTÄCKNING MED PAPP OCH SINGELBELÄGGNING, 13 CM MINDELULLSISOL, INNERTAKSHANEL OCH 13 MM ALUMINIUMFOLIERAD CIRSKIVA. DETALJUFTFÖRANDE ENL. TÄKTYPER OCH DETALJRITNINGAR.

ARBETSGÅNG VID YTTERTAKEN UTFÖRANDE  
1/ BÄRANDE LIMTRÄBALKAR, ÅSAR OCH LUFTNINGSREGLER MONTERAS OCH FÖRANKRINGAR OCH INFÄSTNINGAR UTFÖRES.

2/ YTTERTAKSPANEL INSPIKAS OCH FÄPTÄCKNING UTFÖRES.

3/ TRÄFIBERSKIVOR OVRANPÄ VÄRMEISOLERING ANBRINGAS.

4/ INBRÄNDNING MED INNERTAKSPANEL UTFÖRES SÄFTSINTG OCH MINERALULLSKIVOR INLÄGGAS.

5/ VID TÄKTYPER MED SYNLIGA LINTHÄBALKAR UTVIKES ANGIVEN PLASTFOFILE HÖT TAKPANELEN OCH GIPSSKIVOR UPPSÄTTES. ENLIGT BYGGNADESBESKRIVNING UTFÖRES TÄTTNINGAR V.D GENOMFÖRINGAR I TAKET.

UTVÄNDIG VÄGGBEKLÄDNING  
1/2 STEN FASADETEGEL ENLIGT BESKRIVNING  
TEGELBEKLÄDNING FÖRANKAS MOT NEGETSTÖMAR ENL. FAS.2  
ARMERING OCH DETALJUFTFÖRANDE SE RITNING ÖVER VÄGGBTYPER.

FAS.2  
KRAMLOR FÖR FÖRBINDNING AV FASADETEGELBEKLÄDNING TILL BÄRANDE STOMME AV MURVERK ELLER BETONG SKALL VARA AV ROSTFRITT STÅL KVAL. SIS 2324-02 ELLER ANNAN KVAL. SOM ANGES I "PUBLIKATION N. 3" FRÅN STATENS PLANVERK. TRÄDIAMETER 3 MM, I MEDELTAL 4 CT PER M<sup>2</sup>. FÖR FÖRBINDNING AV FASADETEGELBEKLÄDNING TILL BÄRANDE STOMME AV TRÄ ANVÄNDAS ROSTFRI SPIK AV KVALITET ENLIGT Ovan. SPIKEN SKALL HA ETT MINSTA TVÄRMÄTT = 4 MM OCH EN LÄNGD MINST 150 MM. INSLAGEN LÄNGD MINST 50 MM OCH INNMURAD LÄNGD 60 MM, SE ÄVEN K-RITN.

DILATATIONSFÖGAR I MURVERK SAMT MELLAN MURVERK OCH KONSTRUKTIONER AV ANNAT SLAG TÄTTAS HÄV ÅTKOMLIGA SIDOR MED FOGMASSA KVALITET A.

MURBRUK SKALL VARA LÄGST KVAL. GRUPP B.

MURVERK AV HETONGHÄLBLOCK SKALL VARA AV KVAL ENL SIS 227202 HÄLLFASTHETSKLASS 50 KG/CM<sup>2</sup>  
FÖR GRUNDMURAR HAR RÄKNATS MED BLOCK SOM GER SKIFTHÖJDEN 180 MM SE ÄVEN BYGGNADESBESKRIVNING

MURBLOCK AV ÅNGHÄRDAD GASBETONG SKALL HA VOLYMVKT 0,5 HÄLLFASTHETSKLASS 30 KG/CM<sup>2</sup>

FASADETEGEL SKALL VARA FROSTBESTÄNDIGT.

HÄLLFASTHETSKLASS 250 KG/CM<sup>2</sup>  
FÖR SVAGT SUGANDE TEGLESTEN SKALL MURNINGEN SKE ETAPPIV, SÅ ATT MURBRUKET I UNDERLIGGENDA VÄGDEL (STÖT) HAR STYVNAK INNAN ÖVERLIGGENDA DEL UPPFÖRES. VID MURNING I KALL VÄDERLEN SKALL SÄRSKILT UMPMÄRKSAMMAS VAD SOM SÄGES I BABS KAP. 24:132.


ELEMENT AV LINTRÄ ENL. HÄV SKALL UPPFYLLA KRAV ANGIVNA I BABS. SE ÄVEN K-RITN. BARBETHICK OCH YTBEHANDLING AV LINTRÄ PÅ FABRIK ENL. SPECIFIKATIONSritNING.

PELARE OCH BALKAR AV LINTRÄ KVAL L 400.  
STOLPAR I VÄGGER SAMT TAKREGLAR OCH ÅSAR KVAL. T200 DÄR EJ ANNAT ANGIVES.  
UPPREGLING FÖR UNDERTAK UTFÖRES MED ÖVRIC K-VIRKE.


VÄRME- OCH LJUDISOLERING

GASBETONGPLATTOR  
ISOLERINGSPLATTOR AV BETONGTONG SOM SKALL SÄTTAS I FORM OCH MOTGJUTAS SKALL HA VOLYMVKT 0,5.


SKIVOR OCH MATTOR AV MINERALULL  
SKIVOR I TAK OCH VÄGGER MED TRÄREGLAR KVAL. GRUPP A  
SKIVOR I VÄGGER AV STÄLREGLAR KVAL. GRUPP A  
SKIVOR I GOLV KVAL. GRUPP A VOLYMVKT: 150 KG/M<sup>3</sup>




HUS K



HUS M



HUS G



ARBETSRITNING

Grenskad  
FÖRSÖ BYGGNADESBESKRIVNING  
den 9/10 1985  
Byggmästare  
Nässby 41390


Nässby 41390


NJUPKÄRRS SKOLA  
TYRESÖ  
ALLMÄNNA ANVISNINGAR

A UHLIN & MÅL  
ARKITEKTKONTOR AB 06/84 12 40  
KURT HENRIKSSON  
INGENJÖRSBYRÅ AB 06/84 84 90  
V FÖRENADE  
LÄRAREN  
ELKONSULTER AB 06/84 22 30  
T LANDSKAPS &  
MARKPROJEKTERING AB 06/84 83 94

DATUM: UNDERSKRIFT  
20.3.89 *Nässby* 13517  
ANSETTNUMMER  
RITNINGSNR  
K9:2

K10:1





K 19:1

