BILAGA

Fel nr	Stadsdel/datum	Klotter	Ljus	Växtlighet	Övrigt	Medborgare Män	Medborgare Kvinno	Tjänstemän Sdf	Tjänstemän Tfk	Tjänstemän Polis	Tjänstemän Övriga	Politiker	Plats/adress	Beskrivning av fel	Fråga för: Sdf: spl	Sdf: vux	Sdf: bou	Tfk Ljus	Tfk övr	Polis	Sisab	Annan
	Fruängen 20120919						3	3	1	2												
1 f				1									Gången vid vägbron	Gråbo o sly bort	1							
2 f		1											som ovan	Klotter bort								oklart ansvar
3 f					1								som ovan	Trasig papperskorg, byt ut	1							
4 f					1								Gångtunnel u. spåret	mkt sliten behöver rustas					1			
5 f					1								Fruängen centrum	Ungdomsgäng 6-7 hänger på em-kväll med huvor, kassar o höga sparker antastar inte men upplevs hotfulla			1			1		
6 f					1								Parkering mellan perrong o Elsa B	Sned stolpe, sopkontainer lutad mot					1			oklart ansvar
7 f				1									Parkering Elsa B T-bana	Lönnsly bort	1							brf
8 f		1		1	1								Gångväg väster om	Röj sly, tvätta klotter, förstörd papperskorg								
9 f			1										T-bane stationen o Fruängsgängen	Belysning behöver rustas				1				SL, Citycon?
10 f					1								Fruängstorget väster om T-bana	Utvidga cykelparkeringen								
11f				1									Fruängens centrum	Få och illa skötta rabatter	1							Citycon
12 f					1								mitt emot barnhöman	Trasig bänk								oklart ansvar
13 f				1									Vid läkarhuset	Rododendron som behöver ansas fram	1							
14 f				1									Busstorget	Mannshög gråbo o annan sly	1							
15 f					1								ovanför busstorget bredvid tbanestationen	Förskräckligt skräpigt	1							
16 f					1								Fruängen centrum	Fler cykelställ					1			
	Gröndal 20120925						2	1	1	1												
1 g				1									Mörtviken	För välansat, kalhugget, man ser parkeringen från gångvägen								brf
2 g					1								Mörtvikskroken	Stig har blivit spontan bred cykelväg, anlägg								oklart ansvar
3 g					1								Sannadalsparken	Platt, trist, grusig borde vara gräs	1				1			
4 g					1								Bakre södra Sannadalsparken	Inoficiell lerstig, frekvent använd av cyklister och hunpromenader, anlägg	1							
5 g		1											som ovan gröna huset	Klottersanera								?
6 g		1											Bakom kyrkan	Nedklottrad sandlåda					1			
7 g		1											Blommensbergsv/Lövholmsv 45	Nedklottrat elskåp								?
8 g				1									som ovan	Lövverk täcker belysningskälla	1							
9 g		1											Nedom bajamajorna	Två nedklottrade bänkar	1							
10 g				1									som ovan österut, norr om parkvägen	Döda Almar	1							
11 g					1								som ovan mer öster ut	Stenmuren är raserad	1							
12 g				1									som ovan söder om parkväg	Varför togs pilarna bort	1							
13 g					1								som ovan fortsatt österut	Grus för mjukt att jogga på, bättre vägbeläggning	1							
14 g			1										som ovan	Släkt belysningskälla				1				
15 g				1									som ovan	Lövverk täcker belysningskälla	1							
16 g				1									Lustigkullavägen mot Sannadal	Mörk parkering parkeringsbolaget?				1				brf
17 g		1											som ovan in mot Sannadal	Fortums elcentral nedklottrat								Fortum

Fel nr Stadsdel/datum	Klotter	Ljus	Växtlighet	Övrigt	Medborgare Män	Medborgare Kvinno	Tjänstemän Sdf	Tjänstemän Tfk	Tjänstemän Polis	Tjänstemän Övriga	Politiker	Plats/adress	Beskrivning av fel	Fråga för: Sdf: spl	Sdf: vux	Sdf: bou	Tfk Ljus	Tfk övr	Polis	Sisab	Annan
18 g	1											som ovan	Trafiksstopps Lejon nedklottrat					1			
19 g												Gröndalsv mellan Tempo o Liljeholmen i synnerhet vid hpl Trekanten	Skiljelinje saknas mellan gång- och cykelbana. Funktionsnedsatta besökare o cyklister					1			
På karta 20121005					1 (via e-post)		2														
1 k		1										Klensmedsvägen 10	Mörkt, ingen fasad belysning, dålig gatubelysning				1		1		
2 k				1								Mörtvikskroken	Syns ej på karta								oklart ansvar
3 k			1									Gröndalsvägen längst ut	Kvartersmark, bostadsrättsföreningens ansvar								brf
Västertorp 20121009					1	3	3	1	1												
1 vt			1									Störtloppsvägen 11-19	Lövverk täcker belysningskälla	1							
2 vt	1											Sydöstra sidan T-baneperongen	Stationshus, pissoar mm	1				1			SL
3 vt			1	1								Gångvägen so T-baneperongen	Lurpassar t-bana, över sönderklippt staket förvarar sprayfärg dold i växtlighet	1	1						SL
4 vt				1								som ovan	Rötter under asfalt gör hinderbana	1							
5 vt				1								T-banans södra utgång	Underdimensionerat med cykelställ					1			
6 vt				1								Västertorpsvägen gångbanan	Cyklister cyklar fort o på gångbanan						1		
7 vt												Bjällervägens mynningar till Västertorpsvägen	Övergångsställe önskas					1			
8 vt	1		1									Viadukt under perongen	Klottrigt och buskigt	1							oklart ansvar
9 vt		1										Stöttinggränd	Gamla kvicksilverlampor (byts 2014)				1				
10 vt	1											Gångvägen nv T-baneperongen	Nedklottrade papperskorgar	1							
11 vt				1								som ovan	Gropig asfalt gör pölar över hela gångbanan	1							
12 vt			1									som ovan	Lövverk täcker belysningskälla	1							
13 vt			1									Gångvägen under Vasaloppsvägen	Buskigt	1							
Aspudden 20121016					1		1	1	1												
1 asp			1									Blommensbergsv-Erik Segersällsv	Trädkronor skuggar kör- och gångbana	1							
2 asp		1	1									Olof Skötkonungsgränd	Mörkt ovanför trappan, kvista ur och ev en belysningskälla till	1			1				
3 asp			1									Shlytersv-Erik Segersällsv	Återvinningsstationen skuggad	1							
4 asp			1									Blommensbergsv 178 o uppåt	Klipp fram belysningskällor	1							
5 asp		1										Blommensbergsv 190	Ytterligare belysningskälla vid övergångsstället				1				
6 asp			1									Hövdingastigen	Glesa ur träd, de skuggar över både gångbana	1							
7 asp			1									Aspuddsstigen väst Stenkilsgatan	som ovan	1							
8 asp			1									Aspuddsstigen - Torsten Almsstigen	Rensa sly lönn mm	1							

Fel nr	Stadsdel/datum	Klotter	Ljus	Växtlighet	Övrigt	Medborgare Män	Medborgare Kvinno	Tjänstemän Sdf	Tjänstemän Tfk	Tjänstemän Polis	Tjänstemän Övriga	Politiker	Plats/adress	Beskrivning av fel	Fråga för: Sdf: spl	vux	bou	Tfk Ljus	övr	Polis	Sisab	Annan
	Liljeholmen 20121023					1	2	1	2	1												
1li					1								Gången bort mot hissbanan	Nytt golv behövs, nu rå trasig betong							SL	
2li			1										som ovan	Trasigt lysrör inne i gången							SL	
3li					1								som ovan	Förslag om skylt med vart vänder jag mig vid skada							SL	
4li			1										som ovan, vid utgången	Trasigt lysrör							SL	
5li					1								Utanför hissbanan nedre	Borttagen parkbänk (Tack, är så bra nu!)								
6li		1											Gångväg upp mot Nybohov	Sandlåda, ensitsbänk, elskåp	1							energibolag?
7li			1										som ovan, vid väg vänster mot bilväger	Ny belysningskälla behövs				1				
8li		1											Gångväg upp mot Nybohov	Klotter på stenmur o elskåp	1							energibolag?
9li				1									gångväg uppe i Nybohov	Dött träd	1							
10li				1									som ovan	mkt sly, gråbo	1							
11li					1								Nybohovsbacken, nedom bostäder	skrotcykel fastlåst i räcke						1		
12li				1									som ovan	sly växer ut över trotoaren	1							
13li		1											som ovan	Klipp fram skyltar	1							
14li					1								som ovan	Se över skyltar					1			
15li			1										som ovan	Dålig belysning, ses över				1				
		14	10	28	25	4	10															