

Kulturhistorisk byggnadsinventering

Barnvik

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kulturenheten
2012



Inventeringen syfte

Byggnadsinventeringen är framtagen för att fungera som kunskapsunderlag och vägledning vid t ex bygglov- och planärenden. Inventeringen vänder sig också till berörda fastighetsägare och intresserad allmänhet.

Inventeringens omfattning och innehåll

Inventeringen omfattar området Barnviks by. I rapporten finns en historisk genomgång av området och en kort beskrivning av områdets karaktär i dag. Sedan presenteras de inventerade fastigheterna och den kulturhistoriska bedömning som gjorts för dem.

Inventeringen är gjord av byggnadsantikvarie Anna Sundqvist och innefattar besök på plats, till viss del samtal med lokalhistoriskt kunniga, litteratur om skärgårdens bebyggelse samt kartmaterial från lantmäteriet. Inventeringen är en sk punktinventering som tar med byggnader med kulturhistoriskt värde, graderade efter en tregradig skala. De inventerade byggnaderna presenteras var för sig med beskrivning och kulturhistorisk värdering. Utifrån den samlade bedömning av litteratur, besök på plats och diskussion har en indelning i tre nivåer för det kulturhistoriska värdet gjorts: *Omistligt*, *kulturhistoriskt värdefullt* och *kulturhistoriskt intressant*. Som utgångspunkt för värderingen ligger värderingssystemet som Riksantikvarieämbetet tagit fram och presenterar i boken "Kulturhistorisk värdering av bebyggelse".

Kulturhistorisk klassificeringsskala av byggnader

Klass I - Omistlig

Byggnaden är av så stort värde att den inte bör utsättas för exteriöra förändringar. Byggnaden omfattas av plan- och bygglagens 8 kapitel 13 § "särskild värdefulla" och får enligt denna paragraf inte förvanskas.

Klass II – Kulturhistoriskt värdefull


Byggnaden har så betydande kulturhistoriska värden att den för framtiden bör bevaras och underhållas med stor varsamhet. Med varsamhet menas att i största utsträckning tillvarata husets befintliga kvaliteter och att inte göra större förändringar. Vissa förändringar är möjliga under förutsättning att stor hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden och karaktär. Även här är 8 kapitel 13 § tillämplig.

Klass III – Kulturhistoriskt intressant

Byggnaden är av positiv betydelse för miljön och kan genomgå förändring om hänsyn tas till byggnadens och omgivningens egenskaper och kvaliteter. Till denna kategori hör byggnader som helt eller delvis förlorat sin kulturhistoriska karaktär men som utgör historiska komplement till miljön, och där framtida förändringar kan innebära att karaktären återställs.

Historik

Barnvik är troligen bebyggt första gången på medeltiden men uppges på 1530-talet som öde. Så småningom togs bruket av gården upp igen och Barnvik utvecklades med tiden till en by. Omkring sekelskiftet 1900 utgjordes Barnviks by av tre gårdar och ett flertal bostadslägenheter. Från början av 1900-talet har flera sommarvillor byggts på Barnviks ägor.



Skifteskarta från 1849 över Barnvik by med odlingsmarker till vänster. Utdrag ur häradskartan från 1903-1906 till höger visar den äldre byn, trädgårdar uthus och odlingsmarker. Källa; www.lantmateriet.se

År 1945 donerades en av gårdarna i byn till De Blindas Förening som drev semesterhem för blinda och brukade jorden till in på 1960-talet. Mycket tack vare detta har Barnvik sin äldre by- och landskapskaraktär från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i behåll. Man kan jämföra grannbyarna Höl och Stavsnäs vars odlingsmarker bebyggdes efter 1950-talet.

Beskrivning områdets karaktär

Byn ligger placerad på höjdryggen som löper utmed sjöstranden. På insidan av höjdryggen, söder om byn, breder det ännu bitvis öppna, före detta, odlingslandskapet ut sig. Den gamla landsvägen, som i dag är den trafikerade 222 skiljer byn från dess södra odlingsmarker.

Den äldre bebyggelsen ligger utspridda i den kuperade terrängen och många hus, såväl bostadshus som ekonomibyggnader, har delvis byggts på höga fältstensgrunder. De fyra bevarade ekonomibyggnaderna ligger i byns sydvästra del, den största av dem söder om väg 222. De resterande

ligger precis i utkanten av byklungan. Ekonomibyggnaderna är delvis timrade, delvis utförda i resvirkeskonstruktion med träpanel av olika dimensioner. Fasaderna är målade i falurött och fönster och fönsterfoder är vita, medan portar och enstaka fönster har svartmålat.

Ekonomibyggnaderna har svartmålade korrigerade plåttak. I en av ekonomibyggnaderna inryms i den timrade delen av huset en lantarbetarbostad. Fönstren utgörs där av vitmålade, spröjsade träbågar.

De äldre bostadshusen har i stort sin karaktär från sekelskiftet 18/1900 med sadeltak eller brutna sadeltak belagda med tegel, rödmålade träpaneler och i huvudsak vita foder och detaljer. Ett av husen är målat pastellgult. Många av husen är försedda med glasverandor. Trots att den huvudsakliga karaktären inom byn härrör från sekelskiftet 18/1900 är ett flertal byggnader troligen betydligt äldre än så. Flera av byggnaderna är timrade och försedda med brutna sadeltak och fältstensgrunder vilken tyder på uppförande vid mitten av 1800-talet eller tidigare. Men också dessa hus har anpassats efter rådande ideal vid sekelskiftet och försetts med verandor och viss "snickarglädje". Ett av husen i den gamla byklungan är betydligt större än övriga hus, och har en tydlig "sommarvillakaraktär". Bostadshusen ligger samlade i byns äldre kärna, se bifogad karta. Ett antal mindre bodar/uthus finns i anslutning till bostadshusen. Bostadshusen omges av traditionell trädgårdsväxtlighet så som syrenhäckar och fruktträd. Tomtavskiljare i form av plank eller staket saknas i miljön, däremot förekommer häckar med detta syfte. Enkla grusade vägar löper från byns huvudinfart från väg 222 dels längst med 222:an, dels tvärs mot denna ner mot sjön och för att nå bostäderna. På höjden öster om den gamla byklungan ligger en gulmålad villa av stilen att döma uppförd i slutet av 1800-talet eller något av de första åren av 1900-talet.

Under 1900-talet har många fritidshus och nya permanentbostäder byggts i anslutning till byn varför den äldre bebyggelsen i dag i stort sett hänger samman med nyare bebyggelse.

Områdets kulturhistoriska värde

Barnvik by bevarar äldre agrar bebyggelse från 1800-talet och sekelskiftet 18/1900. Inom byområdet finns ett tiotal bevarade bostadshus, flera bevarade ekonomibyggnader och uthus samt enstaka lantarbetarlägenheter. Söder om stora vägen breder det fortfarande öppna, före detta odlingslandskapet ut sig.

Byn har samhällshistoriska värden i och med att den bidrar till möjligheten att förstå livet i det förindustriella Värmdö. Särskilt intressant är att ekonomibyggnader och uthus bevarats samt att stora delar av odlingslandskapet fortfarande hålls öppet, vilket gör att byn fortfarande har karaktär av en agrar brukningsenhet.

Bostadshusen, där många fortfarande håller en ålderdomlig karaktär med äldre paneler, ursprungliga glasverandor, äldre fönster och ålderdomlig byggnadsteknik ger miljön höga miljöskapande kvalitéer. Miljöns upplevelsevärden förstärks av slingrande grusvägar och uppvuxna trädgårdar med äldre fruktträd och kulturväxter.

Två sommarvillor ligger i anslutning till miljön; en i dess omedelbara kärna och en på höjden i öster. Dessa båda hus bevarar väl sin stil från 1800-talet slut då de påkostade villorna började göra sitt inträde i skärgården. De representerar väl hur en äldre bys marker kom att exploateras i takt med att den agrara funktionen utarmades. De två husen har vidare höga arkitektoniska kvalitéer.

Kulturhistoriskt viktiga element i miljön

En relativt ny väg leder in till byn från 222:an. Den är grusad, men inte i övrigt belagd. Mot öster och väster löper vidare enkla vägar med vegetation i mittremsan. En annan väg löper längst fastigheterna 1:102, 102 och 103 ner till sjön, också denna av enkel typ med vegetation i mittremsan. Vägarna bidrar till den ålderdomliga karaktären inom miljön.

Trädgårdarna är relativt sparsamt bevuxna vilket får sin förklaring i att byn placerats på i princip bar hållmark. Traditionella kulturväxter så som syren och frukträd förekommer dock. Tomterna avgränsas enbart med vegetation, inga staket, plank eller murar förekommer. I byn finns också hamlade träd, och träd som tidigare varit hamlade liksom ett antal ståtliga tallar och lövträd.

Söder och sydöst om byn breder ett fortfarande öppet landskap ut sig som tidigare utgjort inägomark, dvs. odlingsmark och hagmark. Det öppna landskapet ger möjlighet att få en uppfattning om Barnvik som brukningsenhet, särskilt som många ekonomibyggnader fortfarande finns bevarade.



Vägarna inom byn bidrar till den ålderdomliga karaktären. Trädgårdarna är relativt sparsmakade på grund av det för odling olämpliga jordarna, men hamlade träd, frukträd och syrener finns i byn. Tomtavskiljare förekommer endast i form av häckar och vegetation, staket och plank saknas helt i miljön.



Den äldsta delen av byn och dess kvarvarande odlingsmarker har ringats in med rött. De historiska byggnaderna har numrerats och beskrivs på följande sidor.

Barnvik 1:44, Byggnad 1

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:44

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 1

Byggnadsår: Okänt, troligen sent 1800-tal.

Ändringar: Okänt

Kulturhistorisk klassificering: Klass II-tidstypisk sommarvilla med väl bevarat uttryck från byggnadstiden. Höga estetiska kvalitéer.

Beskrivning: Tvåvånings sommarvilla med asymmetrisk arkitektur med många för tiden typiska stildrag; Det utskjutande taket av mycket nätta proportioner och tunna vindskivor med dekorativt utformade taksparrar. Takkupor av varierande utförande. Fasader med faluröd slät panel ömsom liggande, ömsom stående. Verandor och förstukvistar asymmetriskt placerade på byggnadskroppen med dekorativa om än enkla räcken och pelare samt spröjsade fönster. Fornnordiska stildrag i fasadernas få men utmärkande dekorationer så som andra våningens fönsterbröstning och södra gavelns taknock. Sockel av huggen sten under huvudbyggnaden. Verandan mot norr har gjuten sockel.



Karaktär och detaljer:

- Plåttak, profilsågade taksparrar och stort taksprång.
- Fasadernas ömsom stående, ömsom liggande panel.
- Kontrasterande vånings- och fältindelningar samt fönsterbröstning/taknock.
- Asymmetriskt placerade, entréer, verandor och takkupor.
- Småspröjsade fönster.
- Sockel av murad, huggen sten.

Barnvik 1:44, Byggnad 2

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:44

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 2

Byggnadsår: Okänt, troligen sekelskiftet 1900.

Ändringar: Nybyggd veranda på byggnadens södra sida ersatte 2009 mindre, äldre, veranda och förstukvist.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II –

Tidstypiska karaktärsdrag för byggnad uppförd runt sekelskiftet med regelstomme. Stort miljöskapande värde. Autentisk.

Beskrivning: Byggnad i en och en halv våning med slät ömsom stående, ömsom liggande faluröd panel. Sadeltak med mycket nätta proportioner, tunna vindskivor och utskjutande takfot med profilsågade taksparrar. Enkel snickarglädje i form av vita fönsteromfattningar, fönster och knutar. Tidstypiska glasverandor med spröjsade fönster och pulpettak, den södra tillkommen 2009.

Karaktär och detaljer:

- Tegeltakets nätta proportioner, utskjutande takfot och profilsågade sparrar.
- Fasadernas väderbitna panel av ömsom stående, ömsom liggande plankor. Fuluröda.
- Enkla snickarglädjen med fönsteromfattningar dragits ut till kryss i hörnen.
- Spröjsade fönster i olika utföranden.
- Norra verandans enkla pulpettak av plåt.



Barnvik 1:44, Byggnad 3

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:44

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 3

Byggnadsår: Senast sekelskiftet 1900. Troligen äldre (1800-tal) med hänsyn till åstakonstruktionen.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II – Exempel på äldre byggnad som anpassats till nya rådande stilideal runt sekelskiftet 18/1900.

Beskrivning: Envånings timrad (?)byggnad med inredd vind. Brutet tegelbeklätt sadeltak liggande på kraftiga åsar. Slät, ömsom liggande, ömsom stående panel med enkla men dekorativt utformade detaljer. Fasaderna är gula (utan spår efter äldre färgsättningar) och har vita detaljer. Förstukvist med sadeltak och "snickarglädje" på norra långsidan samt mindre tillbyggnad med pulpettak på västra gaveln.

Murad sockel av fältsten.

Karaktär och detaljer:

- Brutet tegelbelagt sadeltak.
- Takåsar synliga i fasad.
- Fasadernas släta hyvlade panel, ömsom liggande, ömsom stående. Panelbrädornas dekorativa avslut i övergång mellan gavlarnas vindar och bottenvåningen.
- Släta fönster och dörromfattningar.
- Sockel av fältsten.



Barnvik 1:67, Byggnad 4

Fastighetsbeteckning: 1:67

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 4

Byggnadsår: Okänt men troligen 1800-tal eller tidigare.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III –
Miljöskapande värde.

Beskrivning: Envånings stuga med sadeltak av tegel, fasader med stående rödmålad locklistpanel och vita knutar och detaljer. Dekorativt utformade fönsteromfattningar. Enklare förstukvist på östra långsidan. Sockel av fältsten.

Karaktär och detaljer:

- Byggnadens storlek och enkelhet.
- Faluröda panelade fasader.
- Vita omfattningar och fasaddetaljer.
- Sockel av murad fältsten.



Barnvik 1:44, Byggnad 5

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:44

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 5

Byggnadsår: Två byggnader av okänt byggnadsår. Den södra troligen 1800-tal. Den norra troligen 1900-talets mitt.

Ändringar: Okänt.



Kulturhistorisk klassificering: Klass II –Enkla uthus som utgör rest från det agrara samhällets månghussystem. Viktiga miljöskapande värden.

Beskrivning: Uthus/bodar. Den södra timrad med tegelklätt sadeltak. Rödmålade fasader klädda med stående locklistpanel. Vita knutlådor och omfattningar. Mångspröjsade fönster. Grönmålade dörrar. Byggnaden ligger på markfunna hörnstenar.

Den norra boden ligger i vinkel till den södra. Troligen uppförd med regelstomme. Pulpettak, rödmålade fasader med locklistpanel. Vita detaljer och omfattningar samt gröna dörrar. Byggnaden står på hörnstenar.

Karaktär och detaljer:

-Södra huset: Grundens fältstenar, knutlådor, den enkla faluröda fasadpanelen, i fasad synliga takåsar.

-Norra huset; Pulpettak av nätta proportioner, små enkla fönster, många dörrar.

Barnvik 1:44, Byggnad 6

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:44

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 6

Byggnadsår: Okänt. Troligen sent 1800-tal eller sekelskifte.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III –

Ekonomibyggnad som vittnar om byns agrara historia och bidrar till denna karaktär än i dag. Utvändiga ändringar utförda under 1900-talet.

Beskrivning: Ekonomibyggnad av resvirkeskonstruktion med tegelbelagt sadeltak. Fasader av ömsom liggande, ömsom stående slät rödfärgad panel. Vissa enklare dekorativa inslag på panelen. Vita foder och detaljer, samt mångspröjsade fönster. Svartmålad pardörr av resvirke på östra långsidan. Fältstenssockel.



Karaktär och detaljer:

- Faluröd fasadpanel med stående och liggande slät panel. Dekorativt avslutad panel i gavelröstena. - Mångspröjsade fönster.
- Släta, enkla fönsteromfattningar.
- Grund av fältsten.

Barnvik 1:67, Byggnad 7

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:67

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 7

Byggnadsår: Okänt. Troligen sekelskifte.


Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III –Äldre bostadshus som pga allt för omfattande exteriört underhåll och sentida tillbyggnad tappat upplevelsen av autenticitet.

Beskrivning: Tvåvånings byggnad med tegelbelagt brutet sadeltak och symetriskt placerad takkupa i öster. Rödmålade fasader klädda med stående locklistpanel. Vita omfattningar och detaljer, fönster med två luft indelade med två spröjs vardera. Solfjäderformat fönster i gavelröset. Gjuten sockel. Asymmetriskt placerad tillbyggnad med sadeltak innehållande entré på östra långsidan. Fasad och detaljer likt byggnaden i övrigt.

Karaktär och detaljer:

- Brutet tegelklätt sadeltak.
- Faluröda panelade fasader.
- Vita fönsteromfattningar och fasaddetaljer.



Barnvik 1:67, Byggnad 8

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:67

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 8

Byggnadsår: Okänt men troligen 1800-tal.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II –Troligen ett av byns äldre bostadshus.

Beskrivning: Envånings stuga med sadeltak belagt med korrigerad plåt, fasader med stående rödmålad locklistpanel och vita knutar och detaljer. Dekorativt utformade fönsteromfattningar. Fönster med två luft, indelade med två spröjs vardera. Solfjädersformat fönster i gavelröset. Enklare förstukvist med sadeltak på östra långsidan. Ytterdörr med rokokoindelning. Sockel och källare av fältsten. Svart bräddörr till källaren.

Karaktär och detaljer:

- Byggnadens storlek och takvinkel.
- Faluröda panelade fasader.
- Vita omfattningar och fasaddetaljer.
- Sockel av murad fältsten samt bräddörr.



Barnvik 1:67, Byggnad 9

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:67

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 9

Byggnadsår: Okänt. Troligen andra halvan 1800-talet.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II -

Ekonomibyggnad som vittnar om byns agrara historia och bidrar till denna karaktär än i dag.

Beskrivning: Ekonomibyggnad med sadeltak och rödfärgad locklistklädda fasader. Vita vindskivor och fönsteromfattningar i gavelröset. Svarta fönsteromfattningar och dörrar i övrigt. Byggnaden vilar på hörnstenar.

Karaktär och detaljer:

- Högrest sadeltak.
- Faluröda, panelade fasader med knutlådor.
- Stora hörnstenar.



Barnvik 1:101, Byggnad 10

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:101

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 10

Byggnadsår: Okänt, troligen mitten av 1800talet eller tidigare.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II –Troligen ett av de äldre boningshusen i byn. Miljöskapande.

Beskrivning: Envånings timrad byggnad med inredd vind. Brutet sadeltak. Mindre tvålufts fönster, varav vissa indelade med en spröjs. Kraftiga vitmålade knutlådor och faluröd panel av varierat utförande; dels locklistpanel, dels liggande slät panel. Sockel av murad fältsten. Tillbyggnad åt söder som överensstämmer med byggnadens utseende i övrigt.

Karaktär och detaljer:

- Brutet tegelklätt sadeltak.
- Faluröda panelade fasader.
- Vita omfattningar, knutlådor och detaljer.
- Bottenvåningens kvadratiska fönsterform.
- Sockel av murad fältsten.



Barnvik 1:101, Byggnad 11

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:101

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 11

Byggnadsår: Okänt. Troligen 1800-talet.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II –

Uthusbyggnad som möjligen innehållit bostad.
Visar på månghussystemet. Byns enda hus med
timmer synligt i fasad. Miljöskapande.

Beskrivning: Envånings timrad stuga på murad
källare. Inredd vindschammare. Tegelbelagt
sadeltak och faluröda timmerfasader. Vita
vindskivor, dörr- och fönsteromfattningar. Blå
dörrar. Knutarna delvis avsågade på den nedre
delen av byggnaden. Mindre tillbyggnad med
pulpettak och rödfärgade panelklädda fasader
mot sydöst. Källaren är uppmurad av fältsten.

Karaktär och detaljer:

- Tegelklätt sadeltak.
- Timrade faluröda fasader.
- Källare och grund av murad fältsten.



Barnvik 1:102, Byggnad 12

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:102

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 12

Byggnadsår: Okänt. Troligen 1800-tal eller tidigare.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II –Troligen ett av de äldre boningshusen i byn och därför viktigt dokumentvärde för byn som brukningsenhet i det förindustriella Värmdö. Miljöskapande.

Beskrivning: Timrad stuga med brutet sadeltak av åskonstruktion. Röda fasader med locklistpanel samt vita knutlådor, dörr- och fönsteromfattningar. Grön dörr och grönmålade fönster på vindsvåningen. Asymmetrisk glasveranda med "snickarglädje" på norra långsidan. Takkupa med tre treluftsfönster på det norra takfallet. Muras fältstensgrund.



Karaktär och detaljer:

- Brutet tegelklätt sadeltak med synlig åstakskonstruktion. Kraftiga proportioner.
- Faluröda panelade fasader av delvis äldre tillkomst.
- Enkla vitmålade omfattningar och detaljer.
- Bottenvåningens och gavelrösternas små fyrkantiga fönster.
- Glasverandans asymmetri och måttfulla snickarglädje.
- Grunden av fältsten.

Barnvik 1:103, Byggnad 13

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:103

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 13

Byggnadsår: Okänt. Troligen 1870-tal (av kartor att döma).

Ändringar: Okänt. Tillbyggt 2008-2010.

Kulturhistorisk klassificering: Klass III –

Ursprunglig stuga som troligen tillkommit vid hemmansklyvning. Tillbyggd med bostadsdel och glasveranda gör byggnaden svårtolkad ur kulturhistoriskt perspektiv. Proportionerna dock viktiga för byns helhetsverkan.

Beskrivning: Timrad envånings stuga med tegelbelagt sadeltak. Vita vindskivor, dörr- och fönsteromfattningar. Blågröna ytterdörrar.

Tillbyggnad i vinkel längst ursprungsstugans

västra kortsida. Tillbyggnaden har locklistpanelade faluröda fasader och tegelklätt sadeltak. Nybyggd glasveranda med pulpettak åt norr. Verandan har enlufts-fönster med spröjs dekorerade fönster. Rödfärgad trätrappa till inredd vind på östra gaveln. Den äldre delen av stugan vilar på grund av fältsten, de nyare delarna på gjuten grund/stolpar.

Karaktär och detaljer:

-Sadeltakets vinkel.

-Gavelns bredd.

-Faluröda träfasader och vita detaljer.

-Fältstensgrund.



Barnvik 1:103, Byggnad 14

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:103

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 14

Byggnadsår: Efter 2008.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass IV-Saknar
kulturhistoriskt intresse.



Beskrivning: Bod i en våning med tegelbelagt sadeltak och rödfärgade fasader klädda med locklistpanel. Vita fönsteromfattningar och vinds kivor. Grunden okänd, inklädd med liggande gråmålad panel, troligen stolpar.

Karaktär och detaljer:

-Saknas.

Barnvik 1:3. Byggnad 15

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:3

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 15

Byggnadsår: Okänt. Senaste sekelskiftet
18/1900, troligen till delar dock äldre.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II -

Ekonomibyggnad som vittnar om byns agrara historia och bidrar till denna karaktär än i dag.

Beskrivning: Ekonomilänga i en våning och loft.

Plåtklätt sadeltak och rödfärgade fasader.

Byggnaden uppförd i en kombination av tekniker; resvirke och timmer. Vita dörr- och fönsteromfattningar, svarta dörrar.

Karaktär och detaljer:

-Sadeltak.

-Blandningen av tekniker i fasaden; timmer och brädpanel. -Falurödfärgad.

-Äldre dörrar, fönster, portar.



Barnvik 1:47, Byggnad 16

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:47

Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 16

Byggnadsår: Okänt. Troligen sent 1800-tal.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II-

Ekonomibyggnad som vittnar om byns agrara historia och bidrar till denna karaktär än i dag.

Beskrivning: Ekonomilänga i stolpkonstruktion med rödfärgad slät panel. Sadeltak belagt med tegel. Dörr- och fönsteromfattningar vitmålade. Dörrar och portar svartmålade. Delvis gjuten grunde, delvis naturstensgrund.

Karaktär och detaljer:

- Sadeltak.
- Den mycket långsträckt byggnadskroppen.
- Faluröd brädpanel.
- Äldre fönster, dörrar och portar.
- Grund av natursten.



Barnvik 1:16, Byggnad 17

Fastighetsbeteckning: Barnvik 1:16


Byggnadsnummer enligt kartan ovan: 17

Byggnadsår: Okänt. Senast 1903.

Ändringar: Okänt.

Kulturhistorisk klassificering: Klass II- Påkostad sommarvilla från slutet av 1800-talet uppförd i schweizerstil/cottagestil. Höga arkitektoniska och miljöskapande värden, samt vittnar om skärgårdens utveckling från knappa levnadsförhållanden till eftertraktat semesterparadis.

Beskrivning: Rektangulär villa i två våningar med symmetriskt placerad inglasad veranda och takhuvar och asymmetriskt placerat torn och tillbyggnader i bottenvåningen. Byggnaden ligger placerad högt upp på en klippa, väl synlig från fjärden. Terrass av huggen, murad sten norr om byggnaden. Plåtbelagt sadeltak med kraftigt utskjutande takfot och profilsågade sparrar. Gulmålade panelade fasader med ömsom stående, ömsom liggande brädriktning. Rikligt med fasadindelningar och dekorationer i form av profilerade fönsteromfattningar, och "snickarglädje". Fönstren i byggnadens övre våning har mitt- och tvärpost samt dekorativa spröjsar. Bottenvåningens fönster har sex, fyra eller tre luft indelade med mittposter och tvärpost men saknar spröjsindelning. Byggnaden har grund av huggen sten.



Karaktär och detaljer:

- Kombinationen av symmetri och asymmetri hos byggnaden.
- Plåttak med kraftigt utskjutande takfot och profilsågade sparrar. Torn och tornspira.
- Fasadernas varierade panelriktning och rika fältindelning.
- Överflödet av dekorationer vid takfot, fönster, verandor.
- Kontrasterande färgsättning med gul fasad och vita dekorationer. -Stensockel och terrassen.

