

**PLASKDAMMAR – PARKER TEKNISKA DATA**

<b>Anläggningsnamn</b> (samt stadsdel)	<b>Bassäng- Volym m<sup>3</sup>/ area m<sup>2</sup>/flöde per timme m<sup>3</sup>/h*</b> *Önskat värde: 1 – 2 oms/h	<b>Antal badande vid prov- räkning</b> Räkning utförd solig varm timme ngn 2009- 2013	<b>Filter-typ</b>	<b>Renoveringar</b> Med <i>totalrenovering</i> när det gäller teknik och utformning avses oftast följande: ny nivåreglering, styr- och reglerutrustning, pumpar för dosering och cirkulation, sandfilter, cirkulationsledning med nya dysor, renoverade ytor i och eventuellt kring dammen, förbättrad kröning när behov av detta finns. Vid totalrenoveringar ersätts oftast pumpgrupparna i mark med mer lättdriftade teknikhus	<b>Dusch</b>
<b>BROMMA SDF</b>	<b>m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/ m<sup>3</sup>/h</b>				
Bad Blacken <i>Ej i drift 2013</i>	130/433/96	22	Endast grovsil	Renoveras 2013 – 2014	Ja
Bad Båtmanstorpet	72/240/96	61	Sandfilter	Totalrenoverad 2009	Ja
Bad Dragontorpet	44,4/148/96	31	Endast grovsil	Renoveras 2014 – 2015	Ja
Bad Kratsbodaparken	24,7/82/?	10	Sandfilter	Totalrenoverades 2012	Ja
Bad Olovslundsparken	156/519/96	96	Sandfilter	Totalrenoverades 2010	Ja
Bad Tranebergsparken	86/286/?	86	Sandfilter	Totalrenoverades 2011	Ja
Bad Annedalsparken	50/190/?	?	Sandfilter	Ny anläggning 2013	Ja
<b>ENSKEDE-ÅRSTA- VANTÖR SDF</b>					
Bad Backen	43/144/51	7	Sandfilter	Renoverad 2012 – 2013. Sandfilter fr. o m 2013	Ja
Bad Vivastavarparkens	60/200/39	17	Sandfilter	Renoverad 2012 – 2013. Sandfilter fr. o m 2013	Ja
Bad Vårflodsparken	128/427/54	22	Endast grovsil		Ja
Bad Vättersdälden	84/280/?	9	Sandfilter	Renoverades 2011– 2012. Sandfilter fr. o m 2012	Ja

Bad Bandängen	90/300/54	49*	Sandfilter	Renoverad 2012 – 2013. Sandfilter fr. o m 2013	Ja
<b>FARSTA SDF</b>					
Bad Fagerlid/Cigarrvägen	103/344/48	6	Sandfilter	Utjämningsstank borttagen 2012	Ja
Bad Farstaängen	65/216/39	5	Sandfilter	Plan: renovering 2012-2013?	Ja
Bad Måsen/ Havsörnstorget	65/218/?	18	Sandfilter	Totalrenoverades hösten 2011. Sandfilter fr. o m 2012	Ja
Bad Skeppet/ Kubbegatan	22/75/55	6	Sandfilter	Totalrenoverades 2009	Ja
<b>HÄGERSTEN- LILJEHOLMEN SDF</b>					
Bad Arken	67/225/60	37	Sandfilter		Ja
Bad Lugnet	72/240/85	91	Sandfilter		Ja
Bad Vippan	102/340/60	5	Endast grovsil	Utrustades med dusch 2012	Ja
Bad Aspudsparken	90/300/40	48	Sandfilter	Ny sand 2009, projektering på gång för renovering ngn perioden 2014 - 2016	Ja
Bad Enbacken	91/304/?	9	Endast grovsil		Nej
Bad Sannadalsparken	65/230/50	(17)	Sandfilter	Totalrenoverades 2012 – 2013. Sandfilter fr.o.m. 2012	Ja
Bad Svandammsparken	325/1085/52	25	Sandfilter	Ny sand 2009, finns plan på renovering m h a grönkompensationspengar från närliggande exploateringsprojekt, oklara tidsplan	Ja
<b>HÄSSELBY- VÄLLINGBY SDF</b>					
Bad Grötfatet	73/245/96	~70	Sandfilter	Totalrenoverades under 2011 – 2012. Sandfilter fr. o. m. 2012	Ja
Bad Ådalen <i>Ej i drift 2013</i>	152/505/96	~90	Endast grovsil	Plan: renovering 2014, omfattning okänd (Ej i drift 2013)	Ja

<b>KUNGS HOLMEN SDF</b>					
Bad Fredhällsparken	335/1118/396	60	Sandfilter	Totalrenoverades 2008. Under 2011 utfördes arbete för att uppnå större säkerhet mellan naturdammarna och plaskdammen. Naturdammarna har gjutits högre upp, försetts med hårdgjord yta runt om med sarg och försetts med tappning så att de går att rengöra.	Ja
Bad Rålambshovsparken	70/235/60	25	Sandfilter	Totalrenoverades 2009 – 2010. Omfattande parkrenovering kring plaskdammen 2012.	Ja
Bad Vängåvan	50/168/?	15	Endast grovsil	Dammen totalrenoveras vintern 2013 - 2014	Nej
Kristinebergs Strandpark Ny fr.o.m. 2009	60/200/65	20	Lamellfilter	Fallunderlaget till lekutrustning nära plaskdammen ändrades från sand till gummi 2010 Plaskdammens renoveras vintern 2013 – 2014	Ja
<b>NORRMALM SDF</b>					
Bad Tegnerlunden	50/169/30	30	Sandfilter	Totalrenoverades 2010 Kommentar: Under 2011 renoverades bäckfåran i anslutning till plaskdammen och fick ett eget vattencirkulationssystem. 2012 renoverades lekparken renoveras.	Ja
<b>RINKEBY-KISTA SDF</b>					
Bad Hinderstorp	110/367/96	~10	Sandfilter	Renovering 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Dusch och sandfilter fr. o m 2012	Ja

Bad Rincken	73/243/96	~5	Sandfilter	Renovering 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Sandfilter fr. o m 2012	Ja
Bad Akalla By	69/230/96	~30	Sandfilter	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Sandfilter fr. o m 2012	Ja
Bad Husby Gård	61/204/96	~10	Sandfilter	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Sandfilter fr. o m 2012	Ja
Bad Husby V	124/411/96	~10	Sandfilter	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Sandfilter fr. o m 2012	Ja
Bad Trudelutten/Kista Västra	92/304/96	~10	Sandfilter	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Sandfilter fr. o m 2012	Ja
Bad Nystadsparken	34/113/96	~10	Sandfilter	Renoverades 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Sandfilter fr. o m 2010	Ja
<b>SKARPNÄCKS SDF</b>					
Bad Fyren	68/2267/90	44	Sandfilter	Totalrenoverades och utrustades med sandfilter 2012. Parkleken kring dammen ska renoveras 2014.	Nej
Bad Dalgärdet	40/134/36	24	Sandfilter	Renovering 2011; Sandfilter fr. o m 2011. Renovering också av omgivande parkmiljö Utj.tank förbikopplas 2014.	Ja
Bad Tidaholmsparken	36/122/40	33	Sandfilter	Totalrenoverades 2011. Sandfilter fr. o m 2012. Förbikoppling utj.tank 2012. Renovering parkmiljö 2012.	Ja
Bad Skarpa By	37/126/60	13	Sandfilter	Totalrenoverades 2009. Sandfilter fr. o m 2011. Förbikoppling utj.tank 2014.	Ja
<b>SKÄRHOLMENS SDF</b>					
Bad Sätradal	105/350/84	80	Sandfilter	Renovering 2011-2012. Sandfilter fr. o m 2012 Kommentar: Renovering omgivande parkmiljö, utj.tank togs bort	Ja

Bad Trissan	78/260/66	60	Sandfilter	Renovering 2011-2012. Sandfilter fr. o m 2012 Kommentar: Renovering omgivande parkmiljö, utj.tank togs bort	Ja
<b>SPÅNGA-TENSTA SDF</b>					
Bad Erikslund	84/279/96	40	Endast grovsil	Renovering 2010; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump. Renovering planerad till 2014 – 2015. Teknikhus – sandfilter innan 2014, ny cirkulationsledning ht 2014. Dusch?	Nej
Bad Nydal	66/219/96	35	Endast grovsil	Renovering 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump	Ja
Bad Soltunet	60/199/96	45	Sandfilter	Renoverades 2011, nytt pumphus och sandfilter. Sandfilter fr. o m 2012	Ja
Bad Spånga By	105/351/96	Saknas uppgift	Sandfilter	Totalrenoverades 2009, har pumphus	Ja
<b>SÖDERMALM SDF</b>					
Bad Lilla Blecktornsparken <i>Ej i drift 2013</i>	35/115/34	83	Endast grovsil	Dammen ligger i träda. I dagsläget är planen att denna byggs om till 2016	Nej
Bad Tengdahlsparken	90/300/?	61	Sandfilter	Renoverades 2012, fick då ny pump-anläggning, sandfilter och kloranläggning. Utjämningstanken togs bort. Dusch monterades upp på väggen till pump-stationen.	Ja
Bad Högalidsparken	89/291/80	131	Sandfilter	Totalrenoverades 2011-2012, pumpgrop togs bort. Sandfilter fr.o.m. 2012	Ja
Bad Kv Haren	39/130/35	95	Endast grovsil	Renovering utförd 2009; ny cirkulationsledning/dysor, cirkulationspump samt nivåreglering	Ja

<b>ÄLVSJÖ SDF</b>					
Bad Kristallen/Mockasinen	133/446/57	1412 barn/dag 2009 (~158/h)	Endast grovsil	Renoverades 2009: Ny pump och nivåreglering, tillägsbeställning har lagts om förbättringar på cirkulationen, ny dusch 2011. Renoveras 2013 – 2014.	Ja
Bad Örby Slott	277/925/54	10	Sandfilter	Renovering 2011; förbättrad cirkulation och nivåreglering, ny cirkulationspump. Installation av sandfilter för delflöde 2012.	Ja
<b>ÖSTERMALM SDF</b>					
Bad Motalaparken	59/198/57	25	Sandfilter	Renovering 2009 (klorpump + doserpump 2010) Plaskdammen renoveras på nytt vintern 2013 – 2014. Dusch?	Nej
Bad Tessinparken	113/378/-	50	Sandfilter fr.o.m. 2012	Totalrenoveras hösten 2011	Ja
Bad Gustav Adolfsparken	22/74/-	15	Sandfilter	Renoverades 2009: ny sand, ny klor- och doserpump, ny nivåreglering, ny cirkulationspump Kommentar: Renovering av parkmiljö, en mur i betong och granit anlades i intilliggande slänt för att förhindra jorderosion, ny dagvattenbrunn anlades	Nej