



## STÄLLNINGSTAGANDE ANGÅENDE KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Fastighet: BECKASINEN 18  
Adress: Birger Jarlsgatan 122-124, Valhallavägen 2-4  
Stadsdel: Östermalm

**Klassificering:** Gul, fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

**Motivering:** Fastigheten är den sist byggda i kvarteret Beckasinen där merparten av husen från åren omkring 1900 revs och ersattes med ny bebyggelse under 1970-talet, en storskalig lösning betecknande för sin tid. Bebyggelsen har karaktäristiska och tidstypiska form- och materialval och är i stort sett välbevarad. Med sina stora volymer, tunga fasader och okonstlade arkitektur utgör byggnaderna ett påtagligt inslag i stadsbilden.

**Historik:** Byggnaden uppfördes 1972-78 efter ritningar från Lettströms arkitektkontor. Byggherre var AB Roslagstull, senare John Mattson Byggnads AB som också var byggmästare. På platsen låg tidigare ett bostadshus från sent 1800-tal.

Beckasinen 18 är uppfört som bostadshus med affärer i bottenvåningen och garage under gården. Fastigheten är den sista delen av en sammanhållen bostadsbebyggelse som uppfördes under 1970-talet i kvarterets norra del. Den stora öppna innergården som går genom nästan hela kvarteret Beckasinen utformades också av Lettströms arkitektkontor. Sedan byggnadstiden har bl.a. ljudreducerande åtgärder av fönstren utförts och fasaden mot Birger Jarlsgatan har fått ett sekundärt skärmtak i bottenvåningen.

**Beskrivning:** Fastigheten utgörs av ett större hörnhuskomplex i kvarteret Beckasinens nordligaste del med fasader mot både Valhallavägen, Ingemarsgatan och Birger Jarlsgatan. Mot den senare är byggnaden delad i två volymer som hålls samman av en lågdel i 1 våning som medger en inblick in på kvarterets stora gemensamma gård. Byggnaden är i övrigt uppförd i 7-8 våningar med en stomme i lättbetong klädd med gult fasadtegel som på brandmurarna är mönstermurat. Även några av entréerna är markerade med mönstermurat tegel. Fönstren är placerade i horisontella band. De något indragna glasade entrépartierna är av brunloxerad aluminium vilket även bottenvåningen är klädd med. Hörnet mot Birger Jarlsgatan är avfasat i de två nedersta våningarna. Samtliga gårdsfasader är försedda med


balkonger med vita fronter. Hörnet mot Valhallavägen är på nordfasaden markerat med parvis placerade balkonger med grå plåtfronter. Mot norr har byggnaden en indragen bostadsvåning med balkong längs hela våningen och platt pappklätt tak likt taket i övrigt.

Klassificering gjordes med anledning av påbörjat planarbete för Västra Valhallavägen (SBK Dnr 2012-08809-53). Besiktning på plats 2013-01-04.

Värderingsgrupp: stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, chef för kulturmiljöenheten Anna-Karin Ericson samt antikvarierna Hanna Gårdstedt, Klara Johansson, Suzanne Lindhagen, Lisa Sarban, Hedvig Schönbeck, Gunilla Söderlund, Elisabet Wannberg och Tomas Örn.

Stadsantikvariens ställningstagande till kulturhistorisk klassificering 2013-01-24.

Stockholm den 6 mars 2013



Ann-Charlotte Backlund  
Stadsantikvarie

*Kopia för kännedom till:  
Länsstyrelsen i Stockholms län, Kulturmiljöenheten,  
Stockholms stadsbyggnadskontor, Planavdelningen*