

RESULTAT

En summerande värdering utifrån inspektioner och granskning badvattenkvalitet, har gjorts utifrån nedanstående kriterier. Samtliga plaskdammar i norra stadsdelarna inspekterades år 2009, samtliga plaskdammar i södra stadsdelarna inspekterades 2010. Därefter har ett antal plaskdammar inspekterats under 2011 – 2013 vilket gett möjlighet till omvärdering. Basår för bedömning av vattenkvalitet det år den första inspektionen genomfördes bortsett från Spånga By, där bedömningen togs in från 2010.

Teknik

- ☹ Anläggningen har flera av följande påverkansfaktorer: Inget sandfilter, låg omsättning (vattenvolym per timme), dålig cirkulation (2-3) eller lokalt dålig cirkulation i dammen (döda zoner). Låg kröning.
- ☺ Anläggningen har en eller två av ovanstående påverkansfaktorer.
- 😊 Anläggningen har sandfilter, tillräcklig omsättning (vattenvolym per timme), bra cirkulation, bra kröning.

Hygien

- ☹ Dusch saknas alternativ är dåligt utformad. Toalett saknas.
- ☺ Dammen har enbart dusch.
- 😊 Bra utformad och väl fungerande dusch. Toalett finns tillgänglig i dammens närhet.

Omgivning

- ☹ Anläggningen har fler än två av följande påverkansfaktorer: Belägenhet ej tillfredställande (topografi, ytor runt bassängen ej i gott skick, problem med lutning). Risker för driftstörning och försämrade vattenkvalitet finns gällande omgivande växtlighet och aktiviteter. Ytor smutsiga.
- ☺ Anläggningen har en till två av ovanstående påverkansfaktorer.
- 😊 Belägenhet bra (topografi, ytor runt dammen hårdgjorda och med lutning), Inga risker gällande omgivande växtlighet och aktiviteter. Ytor rena.

Vattenkvalitet

- ☹ Analysresultat och/eller journalföring visar på: Fler än ett överskridande gällande bakteriehalter. Många förhöjda värden klor och/eller PH
 - ☺ Analysresultat och/eller journalföring visar på någon av ovanstående faktorer.
 - 😊 Analysresultat och/eller journalföring visar på inga överskridanden gällande bakteriehalter. Ok värden vad gäller klor och/eller PH.
- Bedömning har inte kunnat göras, dammen har inte inspekterats efter 2009/2010. Om markering finns på vattenkvalitet innebär det att dammen ej var i drift.

Tabell 1: Värdering status plaskdammar

Anläggning	Stadsdelsförvaltning	Teknik		Hygien faciliteter		Omgivning		Vattenkvalitet	
		2009/2010	2013	2009/2010	2013	2009/2010	2013	2009/2010	2013
Akalla By	Rinkeby-Kista	☹	😊	☺	😊	☺	😊	☹	☹
Annedal	Bromma	-	😊	-	☺	-	☺	-	😊
Arken	Hägersten-Liljeholmen	☺	😊	☺	-	☺	-	☺	😊
Aspudds-parken	Hägersten-Liljeholmen	☺	☺	☺	-	☹	-	☹	☺
Backen	Enskede-Årsta-Vantör	☺	😊	☺	-	☹	-	☺	😊
Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	☺	☺	☺	😊	☹	☹	☹	☹

Anläggning	Stadsdels- förvaltning	Teknik		Hygien faciliteter		Omgivning		Vattenkvalitet	
		2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013
Blacken	Bromma						-		-
Båtmanstorpet	Bromma				-		-		
Cigarrvägen/ Fagerlid	Farsta				-		-		
Magnebergs- parken/ Dalgärdet	Skarpnäck				-		-		
Dragontorpet	Bromma								
Enbacken	Hägersten- Liljeholmen				-		-		
Erikslund	Spånga- Tensta				-		-		
Farstaängen	Farsta				-		-		
Fredhälls- parken	Kungs-holmen								
Fyren	Skarpnäck								
Grötfatet	Hässelby- Vällingby								
Gustav Adolfparken	Östermalm				-		-		
Havsörns- vägen/ Måsen	Farsta								
Hinderstorp	Rinkeby-Kista						-		
Husby Gård	Rinkeby-Kista								
Husby västra/ Lofoten	Rinkeby-Kista								
Högalids- parken	Södermalm								

Anläggning	Stadsdels- förvaltning	Teknik		Hygien faciliteter		Omgivning		Vattenkvalitet	
		2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013
Kratsboda- parken	Bromma								
Kristinebergs- parken	Kungs- holmen								
Kubbegatan/ Skeppet	Farsta				-		-		
Kv Haren	Södermalm				-		-		
Lilla Blecktorns- parken	Södermalm <i>stängd sedan 2010</i>				-		-		-
Lugnet	Hägersten- Liljeholmen						-		
Mockasinen/ Kristallen	Älvsjö				-		-		
Motalaparken	Östermalm				-		-		
Nydal	Spånga- Tensta								
Nystads- parken	Rinkeby-Kista							Ej i drift 2009	
Olovslungs- parken	Bromma								
Rinken	Rinkeby-Kista								
Rålbhovs- parken	Kungs- holmen								
Sannadals- parken	Hägersten- Liljeholmen								
Skarpa By	Skarpnäck				-		-		
Soltunet	Spånga- Tensta								
Spånga By	Spånga- Tensta			-		-			

Anläggning	Stadsdels- förvaltning	Teknik		Hygien faciliteter		Omgivning		Vattenkvalitet	
		2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013	2009/ 2010	2013
Svandamms- parken	Hägersten- Liljeholmen				-		-		
SätRADal	Skärholmen				-		-		
Tegner-lunden	Norrmalm								
Tengdahls- parken	Södermalm				-		-		
Tessinparken	Östermalm				-		-		
Tidaholms- parken	Skarpnäck								
Tranebergs- parken	Bromma								
Trissan	Skärholmen								
Trudelutten,	Rinkeby-Kista								
Vippan	Hägersten- Liljeholmen				-		-		
Vivstavarvs- parken	Enskede- Årsta-Vantör				-		-		
Vårflods- parken	Enskede- Årsta-Vantör				-		-		
Vängåvan	Kungs- holmen				-		-		
Vätters-dälden	Enskede- Årsta-Vantör								
Ådalen	Hässelby- Vällingby				-		-		-
Örby Slott	Ålvsjö								