

Rapport från tillgänglighetsinventering - Hemgårdarna, Södermalm 10 juni 2013

Utförd av: Lasse Persson, Anders Lissegård och Louice Lundin

Mäster Olofsgården

(Stiftelseägd gammal fastighet i Gamla stan. Representant för Mäster Olofsgården Christel Schultz

Kan ej använda ordinarie entré. För att som rullstolsburen ta sig in på Mäster Olofsgården måste man ta sig över en kullerstensbelagd gård och personal behöver hjälpa till att låsa upp en speciell dörr.

1tr

Jämna ut höjdskillnader mellan rum med list eller dylikt.

Bredda dörr till duschrum. Byta ut träsockel som omgärdar duschen mot gummilist.

Handikapptoalett: ta bort tröskel och ersätta den med gummilist. Ny toalettstol alternativt toaförhöjning - lämplig höjd ca 47 cm. Sänka spegel och eventuellt handfat.

2tr

Se över trösklar, bl.a. till " spegelrum sätta dit utjämnande list.

Höjning av toalettstol, se föregående. Sänka spegeln och flytta ner handdukshållaren.

3tr

Se över trösklar bl.a. till hallen.

Handikapptoalett - flytta in tvättmaskinen mot fönsterväggen för att få större rörelseutrymme.

Flytta tvålhållare till vänster och sätta upp en liten spegel ovanför handfatet. Sätta nytt "snöre" till larmet vid toalettstolen.

Toalett vid handikappentré i bottenplanet - se övriga toaletter.

Hiss fungerar men svårt att öppna dörren själv om man är rullstolsburen.

Timmermansgården

SISAB Representant för Timmermansgården Mikael Lindström

Stor höjdskillnad från gatan till entrédörr, huset ligger på en höjd.

Byta ut till fast nyckel eller vred på trapplift.

Dörröppnare till dörr efter trapphiss påbörjad montering, halva jobbet gjort. Färdigställ.

Kontrastmarkering på övre och nedre trappsteg behöver bättras där det finns alternativt appliceras där det saknas. Gäller entrétrappa och inre trapphus.

Hissdörr- lätta på dörrstängare helst installera dörröppnare.

Våning 2

Trösklar tas bort eller fasas.

Södergården

Gatu- och fastighetskontoret Representant för Södergården Ingmar Sundevall

Svårt/omöjligt att ta sig in från gatan utan hjälp.

Tillgång till scenen genom anskaffning av teleskopskenor eller ramp.

Handikapptoilet på entréplan sätta upp stöd vid toalettstolen. Flytta ned spegeln samt flytta tvål och handdukhållare. Sätta upp snedställda handtag på dörren för att underlätta stängning Fasa trösklar.

Svårt att ta sig in i lokalen utan hjälp - gäller även vidare till trapphuset. Svårt att hitta enkel lösning eftersom trappliften "landar" på avsatsen som dörren öppnas emot.

Trapplift finns, till den nedre får "stammisar" som har behov av att använda den egen nyckel. Till den övre trappliften behövs hjälp med framkörning. Denna lift går hela vägen upp till våningsplan 3.

I ungdomsverksamheten på 3 trappor

Dörr till toalett behöver breddas, höjning av toalettstol och uppsättning av handtag. Sänkning av spegel samt flytt av tvålautomat.

Ovanför trappan med trapphiss på Södergården.





En spännande färd nerför den gamla svängda trappan har påbörjats.

Sammanfattning

I samtliga tre verksamheter behövs hjälp för att ta sig in utifrån gatan.

Alla verksamheter hade åtgärdat tillgängligheten till viss del men vissa förbättringsområden finns.

Förutsättningarna försvåras av att Mäster Olofsgården och Södergården ligger i Gamla fastigheter.