




Bild 1: Ombyggnadsritning av Sjökalven 17, år 1876.
Fasaden mot gatan bevarar i huvudsak sin karaktär.



Bild 2: Ritning av gårdsflygeln från 1922.
Byggnaden bevarar i huvudsak sin karaktär.



Bild 3: Närmast i bild Jungfrugatan 5, år 1961, SSM.



Bild 4: Jungfrugatan 7A, 1961, SSM.



Bild 5 & 6: Gården till Jungfrugatan 7A, 1960-tal(SSM) och hösten 2014.



Bild 7: Taklandskap gårdsflygeln, Sjökalven 17.



Bild 8: Gårdsflygel och taklandskap till vänster Sjökalven 28. Närmast Sjökalven17.



Bild 9: Sjökalven 17, fotografiet är taget från Sjökalven 28.




Bild 12: Plan av bottenvåningen från ombyggnaden 1927. Besökt lägenhet 2014, Om två rum med kök. Matsal och sovrum längst in, nås endast via dold trappa i källaren.



Bild 13: Detalj av balkongracket, Sjökalven 28. Fotografiet är taget från Jungfrugatan.



Bild 14: Sjökalven 28, huvudentré.



Bild 15: Detalj av fasaden.



Bild 16: Pardörr med blyfönster.



Bild 17: Fyllningsdörrar i ek.



Bild 18: Bevarad armatur från ombyggnaden 1927.



Bild 18: Detalj av trappräcke i trapphusentré.



Bild 19: Detalj av relieffris med figurmotiv. Ett flertal figurer både män och kvinnor.



Bild 20: I källaren har Danscentrum sina lokaler.



Bild 21: Lucka i taket med utfällbar trappa.



Bild 22: Danslokal, belägen under gården. Ursprungligen byggd som tennishall.



Bild 23: Besökt lägenhet, vardagsrum med fönster mot Jungfrugatan.



*Bild 24: Besökt lägenhet. Enligt ritning borde lägenheten varit större.
De utanförliggande rummen nås via dold lucka i danslokalens lokaler se bild 21.*



Bild 25: Överbyggd gård med utsikt mot Sjökalven 17. Under gården finns danslokal.



Bild 26: Sjökalven 28, Överbyggd gård. Fotografiet är taget från trapphusets balkong.



Bild 27: År 1971 uppförandes Sjökalven 24, i bakgrunden till vänster i bild Sjökalven 17 och 28, SSM.