


Tillgänglighetsvandring Kista Galleria Jan Stenbecks torg den 20 april 2016

	<p>Första noteringen är de olika försäljningsställen som satts ut i/på gångatorna, särskilt besvärlig är Donuts försäljningen med sina utstickanden diskar i låg höjd</p>
	<p>Flera av dörrarna in och ut från Gallerian har sina öppningsknappar placerade på ett sätt som gör att de under vissa förutsättningar inte går att nå utan mycket stora besvär</p>
	<p>Rulltrappor men även andra trappor är dåligt markerade vilket gör att de ibland dyker upp som överraskningar. Förslag på markering på marknivå och/eller med skylt .</p>



En modern sittplats i närheten av en glassbar och café är låg och svart vilket gör att den smälter in i omgivande golvmönster och blir svår att upptäcka.



Hissen vid Clas Olsson har ett sk "dödmansgrepp" för att hissen ska stanna om den som åker faller eller liknande. Problemet är att "greppet" en knapp som ska hållas intryckt är så svår att trycke ner så det är tveksamt om alla oaktat förutsättningar kan använda denna hiss.



Hissen ner till nya entrén mot Hanstavägen kan inte användas av den som har en permobil. De innerdörrar som automatiskt öppnas och stäng går inte igen när permobilen är i hissen.



Bortsett från kvarlämnat skräp på denna bild så är det en märklig placering av tidningsställ, papperskorg och askkopp, på den plattgjorda gången för enklare framkomlighet!



Två bilder som visar hur mönster och utformning av ytan på Jan Stenbecks Torg kan mycket lätt skapa en visuell feltolkning av höjdskillnader som då plötsligt dyker upp



Bild två av Jan Stenbecks Torg

