

Provtagningsresultat sommaren 2016

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2015	EU-Bad	Övrigt
Bad Solviksbadet	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja	
Bad Ångbybadet	2	16	13	1	2		Utmärkt	Ja	Handikappbrygga
Bad Minneberg	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej	

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Farsta Strandbad	1	7	7	0	0	Nej	Bra	Ja	Handikappbrygga
Bad Hökarängsbadet	1	6	6	0	0	Nej	Utmärkt	Ja	

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Trekanten	1	8	7	1	0	Nej	Bra	Ja	
Bad Ormberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	
Bad Örnberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	

HÄSSELBY-VALLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Hässelby allmänna bad	1	7	6	1	0	Ja	Utmärkt	Ja	
Bad Kanaanbadet	2	13	12	1	0	Ja	Bra	Ja	
Bad Lövstabadet	1	7	6	1	0	Ja	Bra	Ja	
Bad Maltesholmsbadet	2	15	11	3	1	Ja	Tillfredställande	Ja	Handikappbrygga

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Lilla Essingen	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	
Bad Smedsuddsbadet	2	16	12	4	0		Utmärkt	Ja	
Bad Stora Essingen	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	
Bad Fredhäll	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	
Kristinebergs Strand	1	8	6	2	0		Ej klassificerat	Nej	

SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Flatenbdet allmänna	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja	Handikappbrygga
Bad Flatenbadet barnbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja	
Bad Skrubba	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	

SKARHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Johannesdalsbadet	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	
Bad Mälärhöjdsbadet	2	14	12	1	1		Bra	Ja	
Bad Sättrastrandsbad	2	15	12	3	0		Bra	Ja	Handikappbrygga

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Långholmens klippbad	1	8	7	1	0		Utmärkt	Nej	Hundbad
Bad Långholmens strandb	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja	
Bad Årstaviken	1	11	5	3	3		Utmärkt	Ja	

ALVSJO STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Långsjöbadet	1	6	6	0	0	Nej	Bra	Ja	

OSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Bad Brunsvikens strandbad	1	8	6	1	1	Nej	Utmärkt	Ja	

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Sköndalsbadet	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej	

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	10	7	2	1		Tillfredställande	Nej	

FORTUM AB

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Hässelby strandbad	1	7	4	3	0	Ja	Utmärkt	Nej	

EXPLOATERINGSKONTORET

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	EU-Bad	Övrigt
Marievik	4	28	15	8	5				Under utredning