

Arbetsmiljön i personalutrymmen och maskinutrymmen för Naturvårdsenheten på Alby friluftsgård 2017-03-27

De gemensamma utrymmena (matrum, omklädningsrum, tvätt, dusch och toalett) är mycket trånga och opraktiska. Det finns inte skilda dam- och herrutrymmen avseende omklädning (ett litet utrymme), toalett (en) och dusch (en). Idag arbetar här tre män och en kvinna. Feriejobbare kan förekomma av båda könen. I och med utvecklingen av Alby och fler naturreservat kommer personalstyrkan med all sannolikhet att behöva utökas. Det finns ingen tillgänglighetsanpassning över huvudtaget i nuvarande lokaler. Personalen har väldigt mycket varierande arbetsuppgifter sommar som vinter och har därför mycket arbetskläder för olika ändamål och väder. Tvättmaskin och torkutrymmen används i stort sett dagligen. Ljudnivån på ventilationen i gemensamma personalutrymmen är hög och tröttande. Även drag från ventilation är starkt (gardinerna fladdrar).



Ett omklädningsrum, en toalett och en dusch i samma utrymme (7 kvm)

Klädförvaring, tvätt och tork i korridor och undercentral (risk vid brand och utrymning).




Matrum med plats för max fyra (7,4 kvm)



Ett kontor finns med plats för en person med ett skrivbord. Övrig personal har ingen tillgång till kontor eller IT. Kontoret ligger i de allmänna utrymmena med ingång mitt emellan damernas och herrarnas omklädningsrum, dusch och bastu, och har samma entré. Besökare till den allmänna bastun och omklädningsrummet springer ut och in och det smäller i dörrar. Kontoret har svag belysning, inget fönster (eller annat dagsljusinsläpp) och alltför ljudlig ventilation.

Kontor



Maskin- och materielutrymmena ligger utspridda på flera platser i frilustsområdet. De flesta är ouppvärmda trånga, otillgängliga och inte ändamålsenliga. Det finns inte utrymmen för service, tvätt eller enklare reparationer av fordon, gräsklippare etc. Mindre arbeten får utföras på gården eller i Tekniska kontorets lokaler på Radiovägen 31 (10 km tur och retur). Byggnaden vid pulkabacken som inrymmer två skotrar, två åkgräsklippare och en eldriven 4-hjuling samt verktyg av olika slag är fyllt till bredden. Man måste flytta om utrustning och fordon för att komma åt andra fordon och annan utrustning. Det finns larm men byggnaden är definitivt inte inbrottsäker. Längre ut på gräsyrtorna finns en liten byggnad som användes då skidliften var igång. Den är olarmad och fyller ingen funktion mer än förvaring för diverse utrustning för skidspårspreparering. Byggnaden underhålls ej och förfaller. Det så kallade vagnslidret som i princip står öppet är för lågt i tak och för har för litet djup för att på ett praktiskt och säkert sätt kunna härbergera utrustning så som skopor, plogar och vagnar. För att komma in i vagnslidret måste sektioner av byggstaket låsas upp och flyttas. Utrustningen måste flyttas runt för att nå. Stölder har förekommit. Även denna byggnad är fallfärdig. Intill vagnslidret finns vedförråd och två stycken containerar för diverse utrustning.

Vagnslider

