

Avser	Objekt	Byggnad
	Ekedalsskolan	Rektorsvillan

Ritningar



Skiss | Rektorsvillan/Bruna villan Ekedalsskolan, Värmdö | Plan 1



Skiss | Rektorsvillan/Bruna villan Ekedalsskolan, Värmdö | Plan 2

Fotodokumentation



Exteriör sett från Väster



Exteriör sett från Norr



Exteriör sett från Öster



Detalj: Saknade takpannor



Detalj: Fönster med renoveringsbehov



Detalj: Vindskiva med renoveringsbehov




Badrum med enkla ytskikt och sannolikt bristande vertikala tätskikt



Detalj: Något defekt duschkabin



180°: Entréhall, plan 1 och söderut



180°: Entréhall, plan 1 och rum mot norr (ca. 16 kvm)



180°: Byggnadens södra del, plan 1 med två rum med som öppnats till ett stort (ca. 47 kvm)



180°: Köket, plan 1 med fönster mot sydväst



180°: Entréhall, plan 2. Ett stort rum till vänster samt dito till höger (ca. 2x13 kvm)



180°: Rum, plan 2, med utrymning till spiraltrappa (ca. 25 kvm)