

Bilder från platsbesök på Åkeshov sim- och idrottshall den 14 maj 2018

### Ledstråk



Bil  
d  
A,  
led  
strå  
k  
jäm  
te  
dör  
rpo  
st  
Bild  
B,  
vis

uella ledstråk i simhall

### Funktionsflexomklädningsrum



Bild C, högt placerad hylla, avsaknad av lågt placerade krokar