



Stockholms
stad

Före/efterbilder tillgänglighetsåtgärder 2018

Dnr T2017-03395

Inner- och ytterstaden

Bilaga 1 Trafiknämnden 2019-04-25

Norrtullsgatan, ombyggnad övergångsställe







Klara Södra Kyrkogata, ombyggnad övergångsställe




Hälsingegatan 36-38, sänkning p-plats




Gräsgatan/Ringvägen, sänkning kantsten



Vetegatan/Ringvägen, sänkning kantsten




Våxtorpsgränd övergångsställe



Förebild från
Tk:s LV-
utforskare och
efterbild från
feb. 2019



Slättåkra- gränd



Förebild från Tk:s LV-utforskare
och efterbild från feb. 2019



Ledstråk Hökarängen



På bilden ovan syns torget innan åtgärderna utfördes och på de två bilderna till höger syns när åtgärderna är utförda

