

## Provtagningsresultat sommaren 2019

### BROMMA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2017	EU-bad
Bad Solviksbadet	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Ångbybadet	2	18	12	4	2		Utmärkt	Ja
Bad Minneberg	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej

### FARSTA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Farsta Strandbad	1	8	6	2	0	Nej	Utmärkt	Ja
Bad Hökarängsbadet	1	6	6	0	0	Nej	Utmärkt	Ja

### HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Trekanten	1	7	6	1	0	Nej	Utmärkt	Ja
Bad Ormberget	1	9	5	3	1		Utmärkt	Nej
Bad Örnberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

### HÄSSELBY-VALLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Hässelby allmänna bad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Kanaanbadet	2	13	12	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Lövestabadet	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Maltesholmsbadet	2	21	10	7	4		Utmärkt/Bra	Ja

### KUNGSHOLMENS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Lilla Essingen	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Bad Smedsuddsbadet	2	23	9	13	1		Utmärkt/Bra	Ja
Bad Stora Essingen	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Bad Fredhäll	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Kristinebergs Strand	1	9	5	4	0		Utmärkt	Nej

**SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Flatenbdet allmänna	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Flatenbadet barnbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Skrubba	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

**SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Johannesdalsbadet	1	8	5	3	0		Utmärkt	Nej
Bad Mälarhöjdsbadet	2	15	12	2	1		Utmärkt	Ja
Bad Sättrastrandsbad	2	16	12	3	1		Utmärkt	Ja

**SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långholmens klippbad	1	10	5	5	0		Utmärkt	Nej
Bad Långholmens strandb	1	11	5	5	1		Utmärkt	Ja
Bad Årstaviken	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja

**ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långsjöbadet	1	12	5	7	0	Nej	Utmärkt	Ja

**ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Brunsvikens strandbad	1	6	6	0	0	Nej	Utmärkt	Ja

**IDROTTSFÖRVALTNINGEN**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Sköndalsbadet	1	8	5	3	0		Utmärkt	Nej

**DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	7	6	1	0		Bra	Nej

**STOCKHOLM EXERGI**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Hässelby strandbad	1	9	5	2	2		Bra	Nej