




Projektnamn	8007840 Kista Torg
Geografisk plats för investering	Kista torg och Kista busstorg, Järva 
Projektets mål och syfte	Projektet är uppdelat i två geografiska områden: Kista torg Centralt på Kista torg finns en upphöjd yta som är avskärmad med höga murar. Den används ofta olovligen som offentlig toalett och innebär stora saneringskostnader samt medför negativa effekter på den upplevda tryggheten i området. Belysningen på platsen och vidare längs den centrala trappan är inte tillräcklig för att sprida ljus i trappan och mitt på torget. Projektet innebär en kapning av de höga murarna och tillkommande belysning för ökad trygghet. Den upphöjda platsen har tidigare haft sittplatser som tagits bort då platsen bjudit in till ovälkommet häng i skydd av murarna. När murarna är borta återställs platsen med soffor.

	Kista busstorg gångbro Uppdraget kommer från en åtgärdslista för området kring bussterminalen som tagits fram i workshops mellan staden, Citycon och Regionen. Gångbron på mellanplanet upplevs som otrygg och sluten. Med konsult hjälp tas en utredning fram som sammanställer olika scenarion för att behålla, förändra eller ta bort hela bron. I rapporten beaktas konstruktion, kulturmiljö, ekonomi, tillkommande hissar och tidsåtgång/avstängning under byggtiden.
--	---




Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Kista torg Under hösten har torget fått fyra nya belysningsmaster med strålkastare som nu ger ett jämnt allmänljus över trappan och de centrala delarna av torget. Under projektets gång upptäcktes även att belysningen under de blå skärmtaken var i dåligt skick så de har också bytts ut för bättre belysning på övre planet. Den tjocka granitmuren har kapats och fallskyddsräcken lika övriga murar har monterats. Det har skapat god sikt in på ytan och genom hörnet bort mot busstorget. Soffor till den tidigare skymda platsen har köpts in och väntar på att ställas ut efter vintern Kista busstorg gångbro Rapporten sammanställde flera alternativ: 0. Ha kvar gångbron i nuvarande utformning, 1a ersätta en sida av bron med genomsiktligt räcke, 1b ersätta båda sidorna med genomsiktligt räcke, 2 riva bron. Sammanställningen pekar på för- och nackdelar med alla alternativ och ger även ett ekonomiskt perspektiv med tillkommande hissar osv. Rapporten har efter färdigställande kompletterats med en flödesmätning av gående på den aktuella sträckan. Materialet kommer att användas som beslutsunderlag för vidare åtgärder.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utredning Kista busstorg gångbro: 365 000 Entreprenadkostnader Kista torg: 802 000 Kapning av mur blev billigare än den ursprungliga grovkalkylen av entreprenören.

--	--

Bilder före

Höga murar som skapar otrygg hörna. Trasig belysning på stolpe.




Byggskede belysning

Bilder efter

Kapade murar och nytt räcke som ger bättre genomsikt. Ny belysning. Soffor ställs ut efter vintern.





Totalt fyra nya belysningsstolar med strålkastare som ger ett bra ljus på trappan och torgets centrala delar. Nytt teknikskåp ovan mark som ersätter tidigare kopplingar vid fontänutrymme.

