

Slutredovisning Framkomlighetsåtgärde för stomlinje 176-177 Före/efterbilder

Kollektivtrafikkörfält Huvudstabron/Norrbyvägen

Innan åtgärd



Efter åtgärd

**Trafikkontoret**
Infrastruktur

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 650
Växel 08-508 27 200
pernilla.johnni@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Busshållplats Voltavägen

Innan åtgärd



Efter åtgärd



Kollektivtrafikkörfält Bryggerivägen – Ekbacksvägen/Ranhammarsvägen

Innan åtgärd



Efter åtgärd



**Busshållplats
Norrbyvägen
Innan åtgärd****Efter åtgärd**

Kollektivtrafikkörfält och busskuddar Kvarnbacksvägen vid Hemslöjdsvägen

Innan åtgärd



Efter åtgärd



Kollektivtrafikkörfält på Kvarnbacksvägen vid Spetsvägen

Innan åtgärd




Efter åtgärd



Brommaplan del 1 **breddning till 2 körfält, busskuddar samt anpassning av** **cykelkopplingar**

Innan åtgärd



Efter åtgärd



Brommaplan del 2

Innan åtgärd



Efter åtgärd

**Trafikkontoret**
InfrastrukturFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 650
Växel 08-508 27 200
pernilla.johnni@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Åkeshovsvägen – riktning Brommaplan

Innan åtgärd



Efter åtgärd


**Trafikkontoret**
InfrastrukturFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 650
Växel 08-508 27 200
pernilla.johnni@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Busshållplats Rånövägen – riktning Brommaplan

Innan åtgärd



Efter åtgärd



Trädåtgärder **Åkeshovsvägen och Brommaplan**

Två ekar planterade på ömse sida av Åkeshovsvägen



Brommaplan

