


Charlotte Fält Porthén
Regionkontor öst
08-50890556

TILLSYNSPROTOKOLL

2010-10-04

Dnr 09EV2741



Stockholm Stad, Karl Frisell

Att Karl Frisell

Stockholm

K. Frisell, B. Bihagen
L-M Karlsson, T. Persson
L. Mattsson, R. Gustafsson, E. Olafsson

TILLSYNSPROTOKOLL

Sammanfattning efter genomfört tillsynsbesök

Den 23 februari 2010 genomförde Elsäkerhetsverket tillsyn av Stockholm stad.

Se bilaga tjänsteanteckning.

Charlotte Fält Porthén
Regionkontor öst
08-50890556

TJÄNSTEANTECKNING

2010-10-04

Dnr 09EV2741

TJÄNSTEANTECKNING

Elsäkerhetsverket utförde den 23 februari 2010 ett tillsynsbesök hos Stockholm Stads Fastighetskontor (SSF). Tillsynen av kommuner ingår i Elsäkerhetsverkets arbete benämnd *återkommande tillsyn* som genomförs i landets samtliga kommuner.

Elsäkerhetsverkets tillsyn omfattade kontroll av SSF:s system för ansvar och tillsyn av elanläggningar enligt ELSÄK-FS 2008:3, och i den mån egna anställda utför elarbete, även organisation, ansvarsfördelning och tillsyn av säkerheten vid utförande av elarbete enligt ELSÄK-FS 2006:1, samt kontroll av behörig installatör anställd av SSF enligt ELSÄK-FS 2007:2.

Det elsäkerhetsarbete som beskrevs och de ansvarsbeskrivningarna som SSF:s representanter, Karl Frisell och Bengt Bihagen redovisade vid tillsynsbesöket utgör en god grund för en god elsäkerhetsteknisk nivå.

Elsäkerhetsverket fann vid besöket inget att anmärka på.

Tillsynen omfattade endast Stockholm Stads Fastighetskontors innehavda elanläggningar och dess anställda personal. Elsäkerhetsverket kommer att genomföra motsvarande tillsyn för övriga elanläggningar och personal, innehavda och anställda av Stockholms Stad vid senare tillfällen.

Charlotte Fält Porthén, Stockholm
Elinspektör

Charlotte Fält Porthén
Eplanläggning Regionkontor öst
08-50890556

TJÄNSTEANTECKNING

2010-10-04

Dnr 09EV2741

TJÄNSTEANTECKNING

Elsäkerhetsverket utförde den 23 februari 2010 ett tillsynsbesök hos Stockholm Stads Fastighetskontor (SSF). Tillsynen av kommuner ingår i Elsäkerhetsverkets arbete benämnd *återkommande tillsyn* som genomförs i landets samtliga kommuner.

Elsäkerhetsverkets tillsyn omfattade kontroll av SSF:s system för ansvar och tillsyn av elanläggningar enligt ELSÄK-FS 2008:3, och i den mån egna anställda utför elarbete, även organisation, ansvarsfördelning och tillsyn av säkerheten vid utförande av elarbete enligt ELSÄK-FS 2006:1, samt kontroll av behörig installatör anställd av SSF enligt ELSÄK-FS 2007:2.

Det elsäkerhetsarbete som beskrevs och de ansvarsbeskrivningarna som SSF:s representanter, Karl Frisell och Bengt Bihagen redovisade vid tillsynsbesöket utgör en god grund för en god elsäkerhetsteknisk nivå.

Elsäkerhetsverket fann vid besöket inget att anmärka på.

Tillsynen omfattade endast Stockholm Stads Fastighetskontors innehavda elanläggningar och dess anställda personal. Elsäkerhetsverket kommer att genomföra motsvarande tillsyn för övriga elanläggningar och personal, innehavda och anställda av Stockholms Stad vid senare tillfällen.

Dnr 4.1.1-473/2010 K. Frisell

Fatima Sikiric

Från: Karl Frisell
Skickat: den 4 oktober 2010 10:14
Till: Fatima Sikiric
Ämne: VB: Protokoll

Hej Fatima, jag skulle vilja arkivera nedanstående mailväxling! Går det att ordna?



FASTIGHETSKONTORET

Hälsningar/Br

Karl Frisell
Chef Underhållsenheten

Fastighetsavdelningen, Box 8312, 104 20 Stockholm
Besöksadress Hanverkargatan 2
Direkt 08-508 270 16 växel 08-508 270 00
Fax 08-508 270 40
karl.frisell@stockholm.se

Från: Karl Frisell
Skickat: den 20 september 2010 14:33
Till: Sören Hultman
Ämne: SV: Protokoll

Hej Sören

Tack för respons på begäran om protokoll från mötet! Stämmer att fastighetskontoret har ett stort antal olika elanläggningar bl.a. två högspänningsanläggningar – lågspänningsanläggningar i driftrum – elcentraler i bostäder, fritidshem, daghem, parklekar etcetera. Vidare så stämmer din teori angående att en del personal inte berörs av tillsynen! Personalen som arbetar med elanläggningar har de behörigheter och rutiner som arbetet kräver (som framgick av tillsynen)



FASTIGHETSKONTORET

Hälsningar/Br

Karl Frisell
Chef Underhållsenheten

Fastighetsavdelningen, Box 8312, 104 20 Stockholm
Besöksadress Hanverkargatan 2
Direkt 08-508 270 16 växel 08-508 270 00
Fax 08-508 270 40

karl.frisell@stockholm.se

Från: Sören Hultman [mailto:Soren.Hultman@Elsakerhetsverket.se]

Skickat: den 16 september 2010 15:01

Till: Karl Frisell

Ämne: SV: Protokoll

2010-09-16

En skrivelse kommer att skickas till er. Vi sitter just nu och funderar på hur vi ska specificera *elanläggningarna och personalen* som berördes av tillsynen. Vi måste definiera dessa för det är ju ett stort antal anläggningar och förmodligen även personal som ej kom att innefattas av tillsynen och detta måste framgå i skrivelsen. Har du något förslag på hur de berörda, *elanläggningarna och personalen*, för tillsynsbesöket ska definieras?

Från: Karl Frisell [mailto:karl.frisell@stockholm.se]

Skickat: den 16 september 2010 14:47

Till: Charlotte Fält Porthén; Sören Hultman; Lars Melchert

Kopia: Bengt Bihagen

Ämne: Protokoll

Hej
Den 23 februari 2010 utförde ni en inspektion på fastighetskontoret! Det vore utmärkt ifall vi kunde mottaga ett protokoll från det mötet, som vi sedermera kunde vidarebefordra till vår fastighetsnämnd.

Tack på förhand!



FASTIGHETSKONTORET

Hälsningar/Br

Karl Frisell

Chef Underhållsenheten

Fastighetsavdelningen, Box 8312, 104 20 Stockholm

Besöksadress Hanverkargatan 2

Direkt 08-508 270 16 växel 08-508 270 00

Fax 08-508 270 40

karl.frisell@stockholm.se