



Handläggare: Göran Hakfors, Helene Personne
Tfn: 08-508 465 19, 08-508 465 72

Renhållningsnämnden

Rapport om fastighetsnära insamling mm

Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Johan Castwall
Direktör

Anita Tärnström
Avdelningschef

Fastighetsnära insamling (FNI)

Uppföljning av FNI-utbyggnad på Norrmalm

Projektets handläggare kontaktar nu de fastighetsägare som angivit att de ämnar utöka eller införa fastighetsnära källsortering inom 1-3 år.

Förvaltningen har sänt ett tackbrev till ägarna av de omkring 1 400 fastigheter som ingick i undersökningen. De erhöll samtidigt var sitt exemplar av den nya reviderade upplagan av förvaltningens informationsfolder "Fastighetsnära källsortering - en bra service för de boende".

Övriga informationsinsatser

Projektets handläggare deltog och informerade stadens miljöombud om fastighetsnära källsortering vid "avstampet" för Stockholms Miljöhandbok den 6 september.

Riktlinjer för god avfallshantering

Publiceringen av "riktlinjerna" är försenad. Förseningen beror på oklarhet om Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (SNV 1978:5), är tillämpligt vid bedömning av hämtning av avfall med mobil sopsug. För att bringa klarhet i frågan möttes representanter för Naturvårdverket, Envac och Stockholms kommun den 4 juli 2006. Naturvårdverket förordar att SNV 1978:5 används som bedömningsunderlag. Nuvarande sopsugsfordon har svårt att klara riktvärdena för externt industribuller, i tät stadsbebyggelse då skyddsavstånden mellan dockningspunkt och bostadsfasad blir orimligt långt. Envac, som tillverkar sopsugfordon, meddelade att man nu utvecklar ett effektivare och tystare fordon för mobil sopsug. En prototyp förväntas vara klar under 2007.

Synpunkter på avfallshantering i ny bebyggelse, detaljplaner mm

Sedan föregående rapport har förvaltningen haft synpunkter på drygt 30, från Stadsbyggnadskontoret, remitterade detaljplaneförslag. Under året har drygt 100 remissvar lämnats på detaljplaneförslag. Mellan 50 och 80 förslag väntas inkomma för synpunkter under hösten.

Innan förvaltningen i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Markkontoret och Trafikkontoret påbörjade arbetet med riktlinjer för avfallshantering, togs avfallsfrågorna sällan upp i detaljplaneförslagen. Nu är frågan alltid mer eller mindre utredd. Därmed bör det underlätta för byggherren att välja system för avfallshantering.

Återvinningsstationer

Lokaliseringar av återvinningsstationer

- En ny station har etablerats på Rörstrandsgatan, Norrmalm.
- Stationen på Tellusborgsvägen 65, Liljeholmen har tagits bort pga. byggnation i området.
- Norrmalms stadsdelsnämnd har fattat beslut om att inte förlänga bygglov för den omdebatterade återvinningsstationen vid Norrbackagatan/Karlbergsvägen där en kaféägare har fått tillstånd att etablera en uteservering samtidigt som tillstånd givits om delvis ny placering av återvinningsstationen. Stationen står kvar tills nuvarande bygglov löper ut vid årsskiftet.

Driftsmöte med FTI/samordningsentreprenören

Vid förvaltningens ordinarie driftmöte 4 september med FTI och samordningsentreprenören framkom följande:

- Arbetet med kompletterande skyltning inleds omgående.
- Samtliga behållare för pappersförpackningar skall vara försedda med nivåvakter före septembers slut.

- FTI avser att under ett antal dagar i v. 36 ha informatörer på plats vid återvinningsstationen på Karlbergsvägen/Norrbackagatan då stationen nu är komplett enligt givet bygglov. Bl.a. kommer information om verksamhetens förpackningsavfall att tillhandahållas.
- Före 15 sept. inlämnar FTI nya bygglovsansökningar (avseende placeringar from 07-01-01) för samtliga återvinningsstationer i staden.

Förvaltningens kontroller av återvinningsstationerna

	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal besök	333	376	364	386	491	377	612	457
Antal anmälningar för åtgärd	201	239	255	324	403	252	448	522
Antal skräpiga stationer	61	48	56	88	136	65	113	91
Fulla/överfulla behållare								
Pappersförpackningar	75	40	40	75	115	76	57	69
Tidningar	37	18	12	23	22	9	3	12
Glas	37	14	5	19	24	15	30	7
Hårdplast	11	16	10	7	12	2	5	16
Metall	4	2	3	1	10	4	7	0

Förutom de ovan angivna bristerna är de mest förekommande inrapporteringarna till samordningsentreprenören klotteranmälningar och brister i informationsskyltning samt förekomst av ett antal brandskadade behållare.

Status under sommaren

Fortfarande förekommer en del överfyllnadsproblem när det gäller pappersförpackningar, men andelen inrapporteringar har minskat i förhållande till antalet besök. Andel fulla plastbehållare har dock ökat under sommaren. Förekomst av mindre mängder grovsopor har även ökat något under juli månad. De stadsdelar där grovsopor mest frekvent förekommer är Hässelby - Vällingby och Norrmalm, vilket är värt att lyfta fram i förhållande till att båda dessa stadsdelar har tillgång till återvinningscentral.

Endast ett fåtal klagomål från allmänheten har under sommarmånaderna inkommit direkt till Renhållningsförvaltningen.

Resultat av tidigare klottersanering och städning

Klottersanering av samtliga återvinningsstationer genomfördes under våren i stort efter tidsatta planer. Dock tillkom nytt klotter till viss del inom kort tid och en ny saneringsomgång har skett under sommaren. Under våren lyftes även samtliga behållare för städning under. Ett positivt resultat av dessa åtgärder kvarstår, men problem att löpande samordna städning och tömning förekommer fortfarande.

Renhållningsförvaltningens skrivelse till samordningsentreprenören

Med anledning av att samordningsentreprenörens utlovade åtgärder för att byta ut och komplettera skyltar och dekaleringar uteblivit inom tidigare angiven tidsram och att nytt klotter inte hålls efter översände förvaltningen i juli en skrivelse till entreprenören. Förvaltningen har via e-postmeddelande fått svar där ett antal åtgärder beskrivs.

Miljöförvaltningens förstärkta tillsyn av insamlingssystemet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att förstärka tillsynen runt hanteringen av återvinningsstationerna och delgav under juni månad samordningsentreprenören ett föreläggande om skötsel av återvinningsstationerna och egenkontroll. Samordningsentreprenören inkom med rutinbeskrivningar och åtgärdsplaner, om än bristfälliga. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därefter begärt in kompletteringar som nu i huvudsak har besvarats.

Statistik

Förvaltningen har beträffande den *totala mängden förpackningar och tidningar* nu erhållit följande uppgifter för återvinningsstationerna och den fastighetsnära insamlingen.

Sort/ton	Kv.1+2 2006			Kv.1+2 2005		
	ÅVS	FNI	ÅVS+FNI	ÅVS	FNI	ÅVS+FNI
Material						
Hårdplast	231	i.u.	-	219	225	444
Metall	137	i.u.	-	134	241	375
Glas	3 549	i.u.	-	3 134	3 113	6 247
Kartong/well	1 073	i.u.	-	908	763	1 671
<i>Totalt förp.</i>	<i>4 990</i>	-	-	<i>4 395</i>	<i>4 352</i>	<i>8 747</i>
Tidningar*	9 479	18 260	27 739	10 055	19 254	29 309
Totalt	14 469	-	-	14 450	23 606	38 056

* Pressretur anger att mängderna insamlade tidningar kan komma att justeras något p.g.a. att uppgifterna från insamlingsentreprenörerna ev. inte är helt kompletta.